

桃園市瑞塘國小校園內外交通環境改善成果

序號	改善前	改善後	改善效益
1			改善前:雨天積水,學生必須繞道 改善後:重新鋪設中
	說明:瑞溪路二段人行道低窪積水、路樹樹根外露	說明:瑞溪路二段人行道重設鋪面 預計113.2.24完工	
2			改善前:學生上學路徑被排擠至非人行道位置。 改善後:學生能正常依序過馬路。
	說明:瑞溪路二段與福羚路交叉路口萊爾富機車停車位,擋住人行通道,且學生有被機車燙傷之虞。	說明:電請其總公司後,已派員塗銷該處4個機車停車位。	
3	照片		改善前:人車混雜險象環生。 改善後:汽車多能於行穿線前禮讓行人。
	說明:福羚路,小路叉路口上放學時段車多,無號誌。	說明:行文交通局,經會堪後,畫設綠底白線之行人穿越道。	

桃園市瑞塘國小校園內外交通環境改善成果

4	 說明：萬大路臨近瑞溪路之T字路口與福矜路間約50m路段，已申請畫設行人專用道。	說明：經會堪後，交通局已來文同意畫設，列於113年度經費處理。	改善前：常有汽車停於白線路邊，影響學生上放學行經路線，致需與車醉道。 改善後：行人專用道可避免車輛停放導致人車爭道
5	說明：活動中心車道出口之瑞溪路申請畫設黃網線，以方便車輛進出。	 說明：已完成畫設。	改善前：上學時段教師車輛常無法順利進入學校，甚而導致瑞溪路二段壅塞情況。 改善後：駕駛人遵循交通規則，該路段已不再有塞車情況。
6	校門外人行道不足安親班學生集合使用。平均每日約有300至400位學生放學後，需至安親班。 說明：校內安親班位置，規畫給有安親人員帶領之安親班集合。	 說明：校門外兩側腹地不足，安親班學生有人帶領出校門，增加安全性。	改善前：校門外規畫之安親班接送區不敷使用。 改善後：大多數安親學生在校內集合，方便管理，亦增加安全性。

桃園市瑞塘國小校園內外交通環境改善成果