

Ce document a pour objectif de permettre à l'association Saint Gunthiern de mieux suivre l'évolution de l'état du patrimoine des fontaines et lavoirs de Groix..

Date : 7 octobre 2020

Lieu : Kerlivio

Présents : Marie-Pia, Marie-Jo, Évelyne, Jean-Pierre, Michel, Louis, Luc

Rédacteur : Luc Billard

Travaux exécutés

1. Arrivée de l'eau :
le ruisseau d'origine a été busé vers le barrage.
Avant ces travaux l'eau arrivait ici



2. Écoulement :
Tentative de débouchage de l'écoulement.
Une racine le bouche en partie, mais s'il arrivait de l'eau dans le lavoir, celle-ci arriverait à s'écouler vers le barrage.



3. Maçonnerie : toutes les surfaces cimentées sont endommagées, et sous l'effet de la pluie voire du gel, continuent à se détériorer de plus en plus rapidement.
4. Propreté : les herbes et les feuilles ont été retirées, l'eau de la fontaine étant rare et assez inaccessible, le fond du lavoir n'a pas pu être nettoyé aussi bien que souhaitable. Un arbre a été débité suite à sa chute durant la tempête Alex.

Remarques (travaux prévus ou à prévoir)

Ludovic va étudier la possibilité d'une remise en eaux. A suivre.

Des dégâts sont occasionnés par l'arbre sur le muret d'enclos et par ses racines en plusieurs points du lavoir.

Ce document a pour objectif de permettre à l'association Saint Gunthiern de mieux suivre l'évolution de l'état du patrimoine des fontaines et lavoirs de Groix..

Propriétés attribuées : reconnaître un voleur....