

השערורייה של נקודות תורפה של הגדר לאורך הגבול עם רצועת עזה, שאפשרו את פריצתה ב-7 באוקטובר 2023, ושייתכן שעדיין דורשות תיקון גם היום!

* נקודות התורפה הטכניות של הגדר לאורך הגבול עם עזה, שאפשרה את פריצתה ב-7 באוקטובר 2023 ועדיין דורשות תיקון גם היום (צילומי תקריב וניתוח מקצועי, כאן מתחת).

* אנשי צבא בכירים מאוד, שקודמו לאחרונה, למרות שהיו אחראים על בניית הגדר סביב רצועת עזה, ופעלו אז באופן שנראה כלא מקצועי ואף מפוקפק.

זאת  , כך נטען ע"י מומחה גידור שבנה בעבר גדרות מערכת, הייתה אחת השחיתויות שהיו בהקמת הגדר (תמונות מ-2018 כאן למטה), שמשפיעה כנראה עד היום על חולשת עמידות הגדר הקיימת עם רצועת עזה, וכנראה גם בגזרות הגבול האחרות.

הבעיה נוצרה, כך נטען, מכיוון שהפיקוח "עשה יד אחת" עם הקבלנים, איש לא עשה ביקורות איכות על רמת הביצוע, הריתוכים בוצעו באופן רשלני ולא לפי התקנים:

* מיקום זהה של נקודות הריתוך, במקום דירוג במיקום נקודות הריתוך, ריתוך באיכות בעייתית,

* פקפוק בעובי המתכת שרותכה, ללא בקרה מקצועית נאותה (ר' בהמשך).

כל הנ"ל גרם לחולשה ניכרת בעמידות הגדר, שהוכרזה כ"קיר הברזל" ב-2021 ע"י שר הביטחון (דאז).

ולכן, כך נטען ע"י מומחה הגידור, הטרקטורים הצליחו, ב-7 באוקטובר 2023 (אפילו ללא מטען נפץ), לדחוף את הגדר וכך התפרקה הגדר במהירות, כמעט ללא עיכובים!

אילו היו מבצעים את הגדר לפי התקן והפרט, עם ריתוכים וחפיפה בין הברזלי בניין, אין כל ספק – כך נטען – כי טרקטור היה מאוד מתקשה לדחוף אותה!

הצעת המומחה הייתה לבדוק גם אם הברזלים שרותכו לאורך הגדר, האם הם במידות הקוטר הנכונות לפי מפרט התכנון.

לפי הנטען, האחראי במשרד הביטחון על הקמת הגדר, קודם לאחרונה מבלי שנתן תשובות לשאלות קשות הנ"ל.

עוד נטען, כי רצוי שמישהו יבדוק זאת סוף-סוף כראוי, המחדל מתחיל מהדברים הקטנים האלה, שאיש לא בודק, למשל:

* אם בנו מיכשול, למה בנו אותו ככה? מה הייתה המטרה בבניית מכשול כזה רעוע ופגום טכנית?

* וגם – האם המכשול נבנה לפי המפרטים שתוכננו, והאיכויות שנידרשו ע"י צה"ל?

* המכשול עלה 3.5 מיליארד ש"ח, אז למה הוא עזר ומה הוא מנע?

* וגם – לא נשכח, המכשול הזה הוקם בעוד גזרות, יתכן שזה הזמן לבחון את היעילות של המכשול שהוקם גם בגזרות אחרות? ואולי חשוב מהר לבצע בדיקה רב גזרתית, כדי לשפר ואולי להוסיף לו אלמנטים מעכבים?

למשל – האם יש מכשול כזה לכל אורך גבול מצרים באזור ניצנה לכיוון אילת? מה קרה בגבולות האחרים של מדינת ישראל?

התמונות האוטנטיות מהחלטורה השערוייתית של בניית הגדר בגבול

רצועת עזה:







