

Ce document a pour objectif de permettre à l'association Saint Gunthiern de mieux suivre l'évolution de l'état du patrimoine des fontaines et lavoirs de Groix..

Date : 30/09/2020

Lieu : Kervaillet

Présents : Marie-Jo, Géraldine, Evelyne, Louis, Michel, Jean-Pierre, Luc

Rédacteur : Jean-Pierre Boinet

Travaux exécutés

1. Arrivée de l'eau :
le lavoir est sec et le reste car il reçoit l'eau du service d'eau , fermée par une vanne d'admission bloquée et que nous choisissons de ne pas tenter de manipuler au risque de la casser ou de ne pouvoir la refermer.
2. Écoulement :
de conception complexe et récente (dernier des lavoirs , années 70) il comporte de multiples conduits sur les postes de travail des lavandières en bordure des bassins : ces conduits , comme la bonde du bassin elle-même sont bouchés et le restent , notamment l'évacuation principale obstruée par des racines coriaces qui vont jusqu'au ru de sortie.
3. Maçonnerie :
Lavoir dont la maçonnerie est quasiment intacte
4. Propreté :
Essentiellement encombré de feuilles d'arbres
Nettoyage assez rapide
Environnement paysagé en partie par le voisin du site

Remarques (travaux prévus ou à prévoir)

L'intervention des services techniques municipaux serait nécessaire pour pouvoir remettre ce lavoir en eau , au moins lors de nos interventions , et de procéder également au curage des conduits d'évacuation.