

Ce document a pour objectif de permettre à l'association Saint Gunthiern de mieux suivre l'évolution de l'état du patrimoine des fontaines et lavoirs de Groix.

Date : 1 juin 2022

Lieu : La Montée

8 présents : Marie-Jo;Evelyne;Marie-Pia;Michel;Jean-Pierre;Luc

Rédacteur : Luc

1. Arrivée de l'eau :

La fontaine est remplie malgré la sécheresse

2. Écoulement :

L'écoulement du lavoir était totalement bouché par des déchets végétaux notamment ceux d'un eucalyptus situé à 50m

3. Maçonnerie :

Comme souvent, des travaux d'entretien seraient nécessaires, des joints entre les pierres, des pierres manquantes, des trous dans les surfaces cimentées...

4. Propreté :

L'écoulement étant en partie bouché, il y avait beaucoup d'eau stagnante, remplie de mousse collée au fond, et quasiment impossible à totalement enlever. A la fin, le fond est toutefois de nouveau visible.

5. Biodiversité : une anguille de taille petite a été vue mais a disparue sans avoir pu être photographiée.

Photos avant après

