

桃園市啟英高中校園內交通環境感善成果

序號	改善前	改善後	改善效益 (如事故減少件數等, 如無請刪除此欄)
1			改善前: 未畫斑馬線 改善後: 畫斑馬線後, 可提醒校內行車減速慢行, 並優先禮讓行人
	說明: 校內車道柏油路	說明: 校內車道柏油路畫斑馬線	
2			改善前: 地板磁磚破損 改善後: 地面平整, 路人行進安全
	說明: 學校整修司令台廣場破損地面階梯。	說明: 整修完畢之地面, 強化學生安全行進動線。	
3			改善前: 未有任何警示牌 改善後: 在車道柱子上加掛校區限速10公里及當心行人警示牌
	說明: 校內車道	說明: 校內車道加掛行車警示牌	