

ÍNDICE

GRUPO HORMICÓN	4
▪ <i>PATOLOGÍA 1</i>	
<i>SITUACIÓN: GRANADA</i>	4
GRUPO CIMENTACIONES	6
▪ <i>PATOLOGÍA 2</i>	
<i>SITUACIÓN: GRANADA</i>	6
GRUPO METAL	8
▪ <i>PATOLOGÍA 3</i>	
<i>SITUACIÓN: GRANADA</i>	8
▪ <i>PATOLOGÍA 4</i>	
<i>SITUACIÓN: ADRA (ALMERÍA)</i>	10
GRUPO MADERA	11
▪ <i>PATOLOGÍA 5</i>	
<i>SITUACIÓN: ADRA (ALMERIA)</i>	11
▪ <i>PATOLOGÍA 6</i>	
<i>SITUACIÓN: ADRA (ALMERIA)</i>	13
GRUPO FABRICA DE LADRILLO	14
▪ <i>PATOLOGÍA 7</i>	
<i>SITUACIÓN: GRANADA</i>	14

PATOLOGÍA N° 1

SITUACIÓN

SITUACIÓN

C\ niños luchando nº12, granada.

DESCRIPCIÓN

Edificio de planta baja + 2 con tres medianeras

ESTRUCTURA

Muros de carga de ladrillo macizo.

SUELO – CIMIENTO

Zanjas rellenas de hormigón sobre los que apoya los muros de carga.

CUBIERTA

Faldones a dos aguas, protección teja curva.

OTROS ELEMENTOS

Los balcones están formados por losa de hormigón armada con perfiles metálicos, empotrados en el muro de carga.

