ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання слюсарних робіт

1. Загальні положення

1.1. До виконання слюсарних робіт допускаються учні, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, інструктаж про безпечні методи роботи.

1.2. Можливі небезпечні фактори: рухомі частини обладнання, електричний струм.

1.3. Виконуючи слюсарні роботи, необхідно: · дотримуватися технологічної дисципліни; · дбайливо ставитися до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів, спецодягу та інших засобів індивідуального захисту; · утримувати у чистоті робоче місце.

1.4. Щоб запобігти травмуванню й виникненню травмонебезпечних ситуацій, слід дотримуватися таких вимог: · працювати на справному устаткуванні, справними інструментами; · виявивши несправності, повідомити майстра, викладача або завідувача лабораторії; · не користуватися відкритим вогнем; · дотримуватися вимог особистої гігієни.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягнути спецодяг, застібнувши його на всі ґудзики, сховати волосся під головний убір.

2.2. Ретельно підготувати своє робоче місце до безпечної роботи.

2.3. Підготувати до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх справності.

2.4. Працюючи на свердлильному верстаті: · міцно закріпити у лещатах стола оброблювані деталі; · перед свердлінням зняти рукавиці.

2.5. Працюючи з зубилом, надіти захисні окуляри.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Працюючи на лещатах, опускати важіль плавно. Закріплюючи деталі в лещатах, затискувати їх без особливих зусиль.

3.2. Ріжучи метал ручними й приводними ножівками, міцно закріплювати полотно ножівки.

3.3. Працюючи на заточувальному верстаті: · не торкатися свердла до повної його зупинки; · стружку не здувати, не прибирати голими руками, а користуватися для цього щіткою, гачком.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Упорядкувати робоче місце, прибрати у відповідне місце деталі, матеріал, сміття, відходи.

4.2. Очистити від бруду, промити, змастити й прибрати у відведене місце інструмент і пристосування.

4.3. Про всі помічені недоліки у роботі устаткування повідомити майстра, викладача або завідувача лабораторії.

4.4. Зняти спецодяг, вимити руки з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку аварії або ситуації, яка може призвести до аварії, нещасного випадку, припинити роботу, забезпечити огородження небезпечної зони, попередити викладача про небезпеку.

5.2. У випадку загоряння електропроводів вимкнути рубильник. Електропроводи, що находяться під напругою, гасити піском, порошковим або вуглекислотним вогнегасником. Категорично забороняється гасити їх водою.

5.3. У випадку виникнення пожежі сповістити пожежну охорону за телефоном «101» пожежної служби, розпочати гасіння, використовуючи первинні засоби пожежогасіння.

5.4. У разі нещасного випадку надати першу допомогу потерпілому і вжити заходів з надання йому медичної допомоги. В разі необхідності викликати швидку медичну допомогу за телефоном «103».

5.5. Уміти надавати першу допомогу потерпілому.

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРЦІ під час роботи у слюсарній навчально-виробничій лабораторії

1. Загальні положення

1.1. До виконання слюсарних робіт допускаються студенти, які пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи.

1.2. Можливі небезпечні фактори: рухомі частини обладнання, електричний струм.

1.3. Виконуючи слюсарні роботи, необхідно: · дотримуватись технологічної дисципліни; · дбайливо ставитися до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів; · утримувати робоче місце в чистоті.

1.4. Щоб запобігти травмуванню й виникненню травмонебезпечних ситуацій, слід дотримуватися таких вимог: · працювати на справному устаткуванні, справним інструментом; · у разі виявлення несправностей повідомити викладача або завідувача лабораторії; · не користуватися відкритим вогнем; · дотримуватися вимог особистої гігієни.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягнути спецодяг, застібнути його на всі ґудзики, сховати волосся під головний убір.

2.2. Ретельно підготувати своє робоче місце до безпечної роботи.

2.3. Підготувати до роботи свій інструмент і пристрої, впевнитись у його справності.

2.4. Працюючи на заточувальному верстаті, дотримуватися таких вимог: · заточуючи інструмент на заточувальному крузі, обов'язково користуватися захисними окулярами, якщо на верстаті немає захисного екрана; · перш ніж заточувати інструмент, перевірити, чи правильно встановлена губка, підвести її якнайближче до круга (на 2—3 мм).

2.5. Працюючи на свердлильному верстаті: · міцно закріплювати у лещатах стола оброблювальну деталь; · перед свердленням деталі зняти рукавиці.

2.6. Працюючи із зубилом, одягнути захисні окуляри.

2.7. Забороняється: · залишати ріжучий інструмент лезом догори; · очищати інструмент, верстати від стружки пальцями.

2.8. Перед роботою на верстаті слід перевірити наявність заземлення електродвигуна, корпусу верстата, пускові і гальмівні пристрої.

2.9. Застосовуючи електрообладнання, перевірити його роботу на холостому ходу.

2.10.Виявивши несправності, повідомити про них викладача, не приступати до роботи без його дозволу.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Працюючи на лещатах, опускати важіль плавно. Закріплюючи деталі в лещатах, затискувати їх без особливих зусиль.

3.2. Ріжучи метал ручними й приводними ножівками, міцно закріплювати полотно ножівки.

3.3. Працюючи на заточувальному верстаті: · не торкатися абразивного круга; · обов'язково користуватися захисними окулярами.

3.4. Працюючи на свердлильному верстаті: · не торкатися свердла до повної його зупинки; · не здувати стружку, не прибирати її голими руками.

3.5. Працюючи гайковим ключем, добирати його за розміром гайок.

3.6. Працюючи з довгомірними предметами (трубами, дошками), стежити, щоб їх кінці не торкалися устаткування, електроапаратури, людей.

3.7. Під час роботи на токарних верстатах забороняється: · братися за свердло руками; · працювати в рукавицях; · обробляти забруднений матеріал; · гальмувати рухомі частини верстата руками чи будь-якими предметами; · залишати без нагляду невимкнені верстати; · використовувати верстати й механізми для робіт, що не відповідають їх прямому призначенню.

3.8. Не відволікатися під час роботи, виконувати роботу правильно.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкнути верстати, електроінструменти, обладнання з електромережі.

4.2. Упорядкувати робоче місце, прибрати у відповідне місце деталі і матеріали, сміття, відходи.

4.3. Очистити від бруду, промити, змастити і прибрати у відповідне місце інструмент і пристосування.

4.4. Про всі помічені несправності повідомити викладача або завідувача лабораторії.

4.5. Зняти спецодяг. Вимити руки з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку аварії або ситуації, яка може призвести до аварії, нещасного випадку, припинити роботу, забезпечити огородження небезпечної зони, попередити викладача про небезпеку.

5.2. У випадку загоряння електропроводів вимкнути рубильник. Електропроводи, що находяться під напругою, гасити піском, порошковим або вуглекислотним вогнегасником. Категорично забороняється гасити їх водою.

5.3. У випадку виникнення пожежі сповістити пожежну охорону за телефоном «101» пожежної служби, розпочати гасіння, використовуючи первинні засоби пожежогасіння.

5.4. У разі нещасного випадку надати першу допомогу потерпілому і вжити заходів з надання йому медичної допомоги. В разі необхідності викликати швидку медичну допомогу за телефоном «103».

5.5. Уміти надавати першу допомогу потерпілому.