

1.49. Для захисту рук електрозварювальник забезпечується рукавицями, виготовленими з вогнестійкого матеріалу з низькою електропровідністю.



1.50. Для захисту ніг видається спецвзуття, яке запобігає механічним пошкодженням і захищає від опіків бризками розплавленого металу.



1.51. Для захисту голови від механічних ушкоджень і ураження електричним струмом, зварювальникам видається захисний шолом.



1.52. В разі відсутності місцевих відсмоктувачів при виконанні електрозварювальних робіт, необхідно використовувати індивідуальні засоби захисту.



1.53 При заміні електродів в особливо небезпечних умовах (в середині металевої конструкції) слід використовувати обмежувачі напруги, які повинні знаходитись поза зварюваним виробом (зовні).



