


1.37. До проведення електрозварювальних робіт слід приступати тільки після виконання всіх вимог пожежної безпеки (наявність пожежної техніки для захисту об'єктів, прибирання робочого місця від займистих матеріалів, захист займистих конструкцій).	ВИКОНУЙ ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 
1.38. При виконанні зварювальних робіт на висоті риштовки і майданчики повинні бути з незаймистих (тяжкозаймистих) матеріалів.	ВИКОРИСТОВУЙ НЕЗАЙМИСТИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ МАЙДАНЧИКА 
1.39. Якщо площадки відсутні, слід користуватися вогнестійкими запобіжними поясами і страхувальними канатами та карабінами, а також спеціальними сумками для інструменту і огарків електродів.	
1.40. Електрозварювальні роботи під час дощу або снігопаду на відкритому повітрі при відсутності накриття або козирків повинні бути припинені.	ПРИПИНИ РОБОТУ 
1.41. До електрозварювальних робіт допускаються особи не молодші за 18 років, які пройшли спеціальне навчання та отримали посвідчення на право виконання робіт і II кваліфікаційну групу з техніки безпеки.	- НЕ НИЖЧЕ 2ї 
1.42. При вступі на роботу електрозварювальники повинні пройти медичний огляд.	ОСОБОВА МЕДИЧНА КНИЖКА 

1.43. Не рідше одного разу в 3 місяці зі зварювальниками повинні проводитись інструктажі з ТБ.	
1.44. Жінки можуть допускатися до ручного електрозварювання лише на відкритих майданчиках.	
1.45. Не допускаються до зварювальних робіт на висоті особи, які мають медичне протипоказання, передбачене відповідними переліками Мінздрава України.	
1.46. З метою запобігання тепловим опікам зварник має працювати в спецодязі та рукавицях, мати черевики з боковими застібками, штани носити навипуск.	ЗВАРЮВАЛЬНИК  НАДІНЬ СПЕЦОДЯГ
1.47. Спецодяг надійно захищує електрозварювальників від іскор і бризок розплавленого металу, механічних впливів, вологи, шкідливих випромінювань.	
1.48. В умовах підвищеної небезпеки ураження електричним струмом (зварка в ємкостях), зварювальник крім спецодягу повинен забезпечуватись діелектричними рукавицями, калошами і килимом.	