Relação de Peças Alternativas

BMW F800 GS

Similares e substitutas

Motor	Original	Substituta	Similar
Filtro de óleo do motor	7119963252	Tecfil PSL635	Filtro de òleo do Ford KA
Coxins de borracha do protetor de motor/cárter			Coxins do radiador do motor AP 1.0 VW/Ford 1990
Bomba de combustível		Bosch T103	Qualquer bomba de motor 1.0 - Requer adaptação
		Bosch TE 0103	mesma do VW Gol 1.0
vela DCPR 8eix		NGK 4339 DCPR8E	
vela 2008-2012		DCPR8E	
retentor de Bengala até 06 a 12 45x58x11		P40FORK455179	45x58,4x4,6/14
Retentor de bengala 13-		P40FORK455192	
Filtro de AR LAVAVEL K&N		K&N BM-8006	
Filtro de Oleo K&N		K&N KN-164	
Corrente 525 116 elos		DID VX/ RK/ EK	
Disco de embreagem		VERSAH VC-9013	
Disco de embreagem			XT660 usinando o MIOLO e 1 disco a mais
Arruela pressão parafuso óleo - Arruela de Cobre 24X30X1,5			Facilmente achada em lojas de tubulação termica
Freio (são as mesmas da XT660, CB500, G650GS, KTM 690, KTM990)			
EBC dianteira		EBC FA209HH	mesmo da honda cb500, yamaha xt660, ktm 690
EBC traseira		EBC FA213HH	mesmo da honda cb500, yamaha xt660, ktm 690
Brembo dianteira	34117705216		
Brembo traseira	4217722884		
Elétrica			
Lâmpadas do farol			Qualquer uma de referência H7 (Philips, osran, etc). Custam R$ 20 em média
Estator			Comum dar defeito. O original custa uma fortuna. Pode mandar refazer num bom eletricista de auto
J			Eis um recomendado pelo Piu - Adriano Jabuca - 16-99993-1324
Rolamentos			
roda dianteira			SKF/NSK/NTN 6204 - 2RSH 20X47X14 (2 unidades)
roda traseira			SKF/NSK/NTN 6204 - 2RSH 20X47X14 (3 unidades)
rolamento caixa de direção 320/28			SKF 320/28 X/Q (2 unidades)
			NSK HR320/28XJ (2 unidades)
			FAG 320/28X (2 unidades)
observação sobre a montagem dos rolamentos			NTN, SKF, engraxar antes de montar e verificar retentor, São 3 rolamentos na traseira. Dois no eixo e um na Coroa
Retentores das rodas e coroa			30x47x7 Roda traseira e coroa
			25x47x7 Roda dianteira do lado direito e 30x47x7 ld esquerdo