

Практична робота Крокомір у MakeCode

Режим струшування реагуватиме на ходьбу

Кнопка А показуватиме кількість кроків

Кнопка В обнулятиме кількість кроків

1. **Перейди на сайт MakeCode:**
 - o Відкрий MakeCode Micro:bit.
 - o Натисни кнопку "Новий проєкт".
2. **Створи змінні:**
 - o Перейди у вкладку "Змінні" (Variables).
 - o Створи змінне:
 - кроки — для лічильника кроків.
3. **Додати змінну в блок "при запуску" (On start):**
 - З блоку Змінні добав "Задати [кроки] значення [0]"
4. **Додай блок "На струшування":**
 - o З блоку Змінні добав "Змінити значення [кроки] на [1]"
5. **Додай блок «На клавішу А»:**
 - o З блоку Основні:
 - o додати "Показати число [кроки]"
 - o **Пауза 3000**
 - o **очистити**
6. **Додай блок «На клавішу Б»:**
 - З блоку Змінні добав "Задати [кроки] значення [0]"
 - o З блоку Основні:
 - o додати "Показати число [кроки]"
 - o **Пауза 3000**
 - o **очистити**