

## Шановні партнери!

Дякуємо за ваш інтерес до продукції ПЕТ листів. Щоб забезпечити збереження якості матеріалу та уникнути дефектів, таких як хвилястість і деформація, рекомендуємо дотримуватися наступних умов зберігання:

1. **Температурний режим:** Зберігайте ПЕТ-листи при температурі від +5°C до +30°C. Високі або низькі температури можуть призвести до розширення чи стиснення матеріалу, що викликає хвилястість.
2. **Контроль вологості:** Оптимальна вологість приміщення повинна бути в межах 50-60%. Зберігайте матеріал у сухих умовах для запобігання поглинанню вологи, що може спричинити деформації та хвилястість листів, особливо для тонких матеріалів.
3. **Уникнення навантаження на листи:** Не рекомендується ставити на піддони або інші важкі предмети зверху листів, оскільки це може створювати додатковий тиск і деформацію.