



Tip Technique

Fiches techniques, FAQ, Conseils

✉ tip@sphinxfrance.fr

maj le 13/01/2020

Mise à jour & manuels

Gamme Airlink Sierra Wireless



Vérifiez la version logicielle et radio de votre passerelle Airlink :

Sphinx décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations contenues dans ce document. Celles-ci sont uniquement fournies à titre informatif et n'entraînent aucune obligation légale.




Software and Firmware Template Refresh All Reboot Help Logout

Status WAN/Cellular LAN VPN Security Services GPS Events Reporting Serial Applications I/O Admin

Last updated time : 2/6/2015 12:08:24 Apply Refresh Cancel

Home	Device Model	LS300
WAN/Cellular	Radio Module Type	SL8092
LAN	Radio Module Identifier	OSM002
VPN	Radio Firmware Version	P1_0_0_23AP R3272 CNSZXD00000132 2014/05/05 17:34:31
Security	PRI ID	9993788
Services	AT Global ID	CA9231304661005
GPS	AT GPS/RAP Device ID	
Serial	AT Ethernet Mac Address	00:14:3e:13:47:70
Applications	AT ALEOS Software Version	4.4.1
About	ALEOS Build number	014
	Installation Type	FULL
	Device Hardware Configuration	161D0A06000700000000000000000000
	Boot Version	2.5.2_LS300
	MSCI Version	14
	Template Name	

Choix du firmware en fonction de votre produit Airlink



	 LS300	 GX450	 ES450
note de version	41112381 ALEOS 4.4.8 Release Notes_r1	41113253_ALEOS 4.9.4.p09 Release Notes_r2	
firmware transition	LS300 4.3.4.009 taille : 14 243 840 octets	ALEOS GXES450 4.5.1.009 taille : 17 121 280 octets	
dernier firmware aleos	LS300 4.4.8.005 taille : 15 489 800 octets	GXES450 4.9.4.P09 taille : 24 531 720 octets	
firmware radio	SL8092_OSM002_P10023 taille : 20 520 960 octets	MC7304_GENEU-4G_55580 taille : 35 203 072 octets	
manuel hardware	4112895_AirLink LS300 Hardware User Guide_r7	4114008_AirLink GX450 Hardware User Guide_r11	4116746_ES450 Hardware User Guide_r7
manuel software	41111773 ALEOS 4.4.5 Software Configuration User Guide for LS300_r1	41112877 ALEOS 4.9.4 Software Configuration User Guide for AirLink GX450_r1	41112878 ALEOS 4.9.4 Software Configuration User Guide for AirLink ES450_r1
Certifications	LS300	GX450	ES450

	 RV50	 RV55	 MP70	 MP70 LTE-A Pro
note de version	41113329_ALEOS 4.13.0 Release Notes_r2			
firmware transition	pas nécessaire	pas nécessaire	pas nécessaire	
dernier firmware aleos	RV50 4.13.0.017 taille : 43 639 561 octets	RV55 4.13.0.017 taille : 47 377 161 octets	MP70 4.13.0.017 taille : 51 401 481 octets	
firmware radio	MC7304_GENEU-4G_5_5580 taille : 35 203 072 octets	EM7565_01.08.04.00_GEN_ERIC_002.012_000 LTE-A PRO taille : 79 976 448 octets WP7702_02.16.06.00_GEN_ERIC_001.028_004 LTE-M/NB-IOT taille : 53 153 792 octets	MC7455_02.24.03.00_GEN_ERIC_002.021_000 taille : 64 800 768 octets	EM7565_01.08.04.00_GEN_ERIC_002.012_000 taille : 79 976 448 octets
manuel hardware	4117313_AirLink RV50 Series Hardware User Guide_r5 (1)	41113042 AirLink RV55 Hardware User Guide r1	4119008_AirLink MP70 Hardware User Guide_r8	
manuel software	41113547_ALEOS 4.13.0 Software Configuration User Guide for AirLink RV50_r1	41113546_ALEOS 4.13.0 Software Configuration User Guide for AirLink RV55_r1	41113545_ALEOS 4.13.0 Software Configuration User Guide for AirLink MP70_r1	
Certifications	RV50	RV55	MP70	

	 LX40	 LX60
note de version	41113329_ALEOS 4.13.0 Release Notes_r2	
firmware transition	pas nécessaire	
dernier firmware aleos	LX 4.13.0.017 taille : 33 604 359 octets	
firmware radio	WP7607_02.16.02.00_GENERIC_002.032_000	
manuel hardware	41112510_AirLink LX40 Hardware User Guide r1	41111782_AirLink LX60 Hardware User Guide r1
manuel software	41113549_ALEOS 4.13.0 Software Configuration User Guide for AirLink LX40_r1	41113548_ALEOS 4.13.0 Software Configuration User Guide for AirLink LX60_r1
Certifications	LX40	LX60

Privilégiez si possible le navigateur **FIREFOX** pour la suite de la procédure

Software and Firmware

Template

Refresh All

Reboot

Help

Logout

Software and Firmware

Close

Currently Installed System Information

ALEOS Software Version:	4.4.1	ALEOS Build number:	007
Device Model:	LS300		
Radio Module Type:	SL8092	Radio Module Identifier:	OSM002
Radio Firmware Version:	P1_0_0_23AP R3272 CNSZXD00000132 2014/05/05 17:34:31		

Select: ALEOS Software Radio Module Firmware

Choisissez un fichier

Aucun fichier choisi

Update

1. Initialization

2. Uploading

Cancel

3. Applying

