Министерство образования и молодежной политики Свердловской области Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринимательства» (ГАПОУ СО «УКТП»)

- Преподаватель ВКК Мишарина Наталья Юрьевна
- Обратная связь осуществляется:
 - эл.почта <u>n.vericheva@yandex.ru</u>
 WhatsApp, Telegram по телефону 8 953 821 01 05

МДК.05.04 Производство работ по профессии «Облицовщик-плиточник» **ТЕМА**. **Технологическая карта облицовки плиткой вертикальных поверхностей на растворе**

Вид учебного занятия: изучение и закрепление нового материала

- Результат. Выполненное задание сфотографировать и отправить в день выполнения работы. Перед сдачей работы отдельным сообщением печатаем ДАТУ работы.
- Литература
 - Черноус, стр.75
 - Петрова, стр.79

Критерии оценивания:

- качество выполнения работы
- правильность и полнота выполнения задания 1 (если допущена хоть одна ошибка в последовательности, задание считается неправильным, так как менять местами технологические операции это несоблюдение технологии);
- качество выполнения эскизов

Технология и организация процесса облицовки вертикальных поверхностей керамической плиткой на растворе

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена <u>на один из вариантов производства работ</u> по облицовке вертикальных поверхностей керамическими плитками.

Задание!.

- 1. Изучите (прочитайте!) внимательно технологию облицовки вертикальных поверхностей керамической плиткой на растворе (с п.1 по п.9) не нужно переписывать!
- 2. Начертить таблицу № 1 (см. ниже)
- 3. !!! Заполнить таблицу № 1 (с 1 по 9 пункты) по материалу лекции (то, что изучили в п.1), т.е.:

ваша лекция будет в форме таблицы - выполнен пример для первой позиции

1. Разметка и провешивание стены

Приёмы выполнения операций

- 1.В верхних и нижних углах стены забить гвозди, при больших площадях промежуточные.
- 2. Шляпки должны выступать из стены на 7..15 мм, на толщину будущей облицовки.
- 3. На уровне шляпок гвоздей закрепляют шнуры отвеса (по рисунку).

Результат: шляпки гвоздей находятся в одной плоскости. На уровне шляпок крепят маячную плитку.

Контроль качества операции: гвозди должны быть прочно забиты в поверхность стены.

2. Разметка поверхности под облицовку и установка причальных шнуров

Приёмы выполнения операций

- 1. Определяют контур облицовки (длину и высоту облицовки).
- 2. Раскладывают плитку вдоль стены насухо. Если не вмещается ряд из целых плиток, то в углах устанавливают неполномерные плитки одинаковой ширины.
- 3. Натягивают причальный шнур на крайние маячные плитки.

Контроль качества операции: шнуры должны быть хорошо натянуты. Плитка должна укладываться симметрично по всей стене.

3. Установка направляющей рейки для первого ряда

Приёмы выполнения операций

- 1. Для первого ряда плитки на уровне отметки чистого пола (у.ч.п.) устанавливают рейку горизонтально по уровню.
- 2.Закрепляют рейку неподвижно.

Контроль качества операции: уровнем проверяют горизонтальность уложенной рейки.

4. Установка маячных плиток

Приёмы выполнения операций

- 1. Маячные плитки устанавливают на рейку рядом с забитыми гвоздями, чтобы лицевая часть плитки совместилась с натянутым по горизонтали шнуром. Прослойка 7...15 мм
- 2. То же самое делают с левой стороны при установке второй маячной плитки

Контроль качества операции: отвесом или уровнем проверяют вертикаль плиток. Правилом проверяют плоскость, прикладывая его на установленные маячные плитки.

5. Нанесение раствора на плитку

Приёмы выполнения операций

На тыльную сторону каждой плитки укладывают раствор, размазывая его по всей поверхности плитки и в форме пирамидки. *Контроль качества операции:* Раствор наносят равномерно на тыльную сторону плитки.

6. Укладка первого ряда плиток

Приёмы выполнения операций

- 1.Плитку подносят к стене горизонтально.
- 2. Быстро поворачивают ее вертикально, опирая ее на направляющую рейку, прижимают к стене.

Контроль качества операции: верхняя грань плиток должна совпадать с натянутым шнуром.

7. Осаживание плитки

Приёмы выполнения операций

- 1. Плитку устанавливают по уровню причального шнура, осаживая ручкой мастерка легкими постукиваниями.
- 2. Излишки раствора срезают мастерком.

Контроль качества операции: плитка должна встать в одну плоскость с маячной плиткой

8. Укладка последующих рядов плитки

Приёмы выполнения операций

Укладку ряда ведут от первой маячной до последней плитки аналогичным способом.

Контроль качества операции: верхние кромки плиток совпадают с натянутым горизонтальным шнуром. Раствором должно быть заполнено все пространство между плитками и основанием.

9. Уход за облицованной поверхностью

Приёмы выполнения операций

- 1. После установки каждого ряда плитку протирают сухой ветошью.
- 2.После облицовки заполняют швы между плитками раствором или затиркой.
- 3.Швы заполняются шпателями: затирку наносят поперек швов, затем лишнюю срезают, проводя шпателем вдоль шва. *Контроль качества операции:* Затирка в швах должна быть нанесена равномерно по ширине шва. Лишнее удаляется для получения ровных швов.


ТЕМА. Технологическая карта облицовки плиткой вертикальных поверхностей на растворе

(рисунки **ниже** расположены произвольно, найти нужные и разместить в таблице по описанию) То есть текст для заполнения см.выше, рисунки – см ниже)

Таблица 1.

№ п\п	Наименование	Рисунки и схемы операции	Приёмы выполнения операции	Контроль
	технологическо й операции			качества операции
1	2	3	4	5
1	Разметка и провешивание стены		1.В верхних и нижних углах стены забить гвозди, при больших площадях — промежуточные. 2. Шляпки выступают из стены на 715 мм 3.На уровне шляпок гвоздей закрепляют шнуры отвеса	Гвозди должны быть прочно забиты в поверхность стены.
2				
3				
4				
5				
6				
7				

8		
9		



4. Просмотрите внимательно рисунки. Зарисуйте их в нужные колонки таблицы по описанию (9 строчек – 9 рисунков)

	Технологическая карта на устройство стен				
№ п\п	Наименование технологической операции	Рисунки и схемы операции	Приёмы выполнения операции	Контроль качества операции	
1	2	3	4	5	
1	Разметка и провешивание стены.	10 3 7 7 7 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1.В верхних и нижних углах стены забить гвозди, при больших площадях - промежуточные гвозди 3. Шляпки должны выступать из стены на 715 мм, на толщину будущей облицовки. 4.На уровне шляпок гвоздей и пересечении шнуров закрепляют шнуры отвеса. Результат: шляпки гвоздей находятся в одной плоскости. На уровне шляпок крепят маячную плитку.	Гвозди должны быть прочно забиты в поверхность стены.	
2	Разметка поверхности под облицовку и установка причальных шнуров	12	1.Определяют контур облицовки. 2.Раскладывают плитку вдоль стены насухо. Если не вмещается ряд из целых плиток, то в углах устанавливают неполномерные плитки одинаковой ширины. 3.Натягивают причальный шнур между крайними вертикальными шнурами.	Шнуры должны быть хорошо натянуты. Плитка должна укладываться симметрично по всей стене.	
3	Установка направляющей рейки для первого ряда	у.ч.п.	1.Для первого ряда на уровне отметки чистого пола (У.Ч.П.) устанавливают рейку горизонтально по уровню. 2.Закрепляют рейку неподвижно.	Уровнем проверяют горизонтальность уложенной рейки.	

4	Установка маячных плиток	2 4	1. Маячные плитки устанавливают на рейку 4 рядом с забитыми гвоздями 1, чтобы лицевая часть плитки 2 совместилась с натянутым шнуром 3. Толщина прослойки будет 715 мм. 2. То же самое делают с левой стороны при установке второй маячной плитки	Отвесом проверяют вертикаль каждой плитки. Правилом проверяют плоскость при облицовке всей стены, прикладывают его на маячные плитки.
5	Нанесение раствора на плитку		На тыльную сторону каждой плитки укладывают раствор, размазывая его по всей поверхности плитки и в форме пирамидки.	Раствор должен наноситься равномерно на всю поверхность тыльной стороны плитки.
6	Укладка первого ряда плиток		Плитку подносят к стене горизонтально. Затем быстро поворачивают ее вертикально, и опирая ее на направляющую рейку, прижимают к стене.	Верхняя грань плиток должна совпадать с натянутым шнуром.
7	Осаживание плитки		1.Плитку устанавливают до уровня причального шнура, осаживая ручкой мастерка легкими постукиваниями. 2.Излишки раствора срезают мастерком.	Плитка должна встать в одну плоскость с маячной плиткой
8	Укладка последующих рядов плитки	12	Укладку ряда ведут от первой маячной до последней плитки аналогичным способом.	Верхние кромки плиток должны совпадать с натянутым шнуром. Раствором должно быть заполнено все пространство между плитками и основанием.

9	Затирка и уход за		1.После установки каждого ряда плитку	Мастика в швах должна
	облицованной	7	протирают сухой ветошью.	быть нанесена
	поверхностью		2.После облицовки поверхности заполняют швы	равномерно по ширине
			раствором или специальными затирками.	шва. Лишнее удаляется
			3. Швы заполняются шпателями. Вначале	для получения ровных
			затирку наносят поперек швов, затем лишнюю	швов.
		P (срезают, проводя шпателем вдоль шва	