



CV. MUTIARA PESSEL

Layanan Jasa Reparasi Elektrik Elektronik Pendingin Pemanas dan Mesin-mesin

Kantor :

Jl. Arya Putra No.75 Rt.003 Rw.015 Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan 15415.

Telp/Fax : 021 7432410 Mobile : 08111442128 - 0818742128.

Email : cv.mutiaraessel@gmail.com

Website : www.serviceac.info

Harga Service AC & Sparepart

SERVICE AC – CLEANING AC				
No.	Jenis Pekerjaan	Satuan	Harga/Rp	Keterangan
1.	Service / Cleaning AC Split	Unit	75.000,-	0.5PK – 1PK
2.	Service / Cleaning AC Split	Unit	100.000,-	1.5PK – 2.5PK
3.	Service / Cleaning AC Cassate, Central, standing floor	PK	125.000,-	-

TAMBAH GAS FREON				
1.	Gas Freon R22/R32/R410	Unit	150.000,-	0.5PK – 1PK
2.	Gas Freon R22/R32/R410	Unit	200.000,-	1.5PK
3.	Gas Freon R22/R32/R410	PK	175.000,-	Semua AC diatas 2PK

ISI ULANG GAS FREON				
1	Gas Freon R22	Unit	300.000,-	0.5PK – 1PK
2	Gas Freon R32	Unit	400.000,-	0.5PK – 1PK
3	Gas Freon R410	Unit	450.000,-	0.5PK – 1PK
4.	Gas Freon R22/R32/R410	Unit	500.000,-	1.5PK
5.	Gas Freon R22/R32/R410	PK	350.000,-	Semua AC diatas 2PK

INSTALLASI dan RELOKASI UNIT AC				
1.	Jasa Pasang AC Split 0.5PK – 1.5PK	Unit	350.000,-	Instalasi 5Meter Non Material
2.	Jasa Pasang AC Cassete	PK	500.000,-	Instalasi 10Meter Non Material
3.	Jasa Pasang AC Central / Splitduct	PK	650.000,-	Non Material
4.	Bongkar AC Split 0.5PK – 2PK	Unit	175.000,-	Standart
5.	Bongkar AC Cassete	PK	300.000,-	Standart
6.	Bongkar AC Central / Ducting			Hubungi Kami
7.	Paket Relokasi AC Split 0.5PK -1.5PK	Unit	450.000,-	Pekerjaan lokasi sama Beda Lokasi Kontak
8.	Paket Relokasi AC Split 2PK -2.5PK	Unit	550.000,-	Lokasi Sama

JASA REPAIR				
1.	Flushing / Kuras Pipa dari Oli evp dan kondensor.	Unit	375.000,-	0.5PK – 1.5PK
2.	Overhoul / Service Besar 0.5PK – 2PK	Unit	750.000,-	testing unit
3.	Pengelasan Pipa	Titik	75.000,-	
4.	Pembobokan	Meter	85.000,-	
5.	Survey / Cek AC Tanpa Tindakan	-	150.000,-	AC Split 0.5PK – 1.5PK
6.	Harga Repair lainnya hubungi kami			

MATERIAL SPAREPART				
1.	Capasitor 20Mf – 30Mf	Unit	275.000,-	
2.	Capasitor 35Mf – 40Mf	Unit	300.000,-	
3.	Capasitor 45Mf – 60Mf	Unit	350.000,-	

4.	Capasitor Fan	Unit	150.000,-	
5.	Overload	Unit	225.000,-	
6.	Modul/Fcb	Unit	–	Info setelah pengecekan

MATERIAL SPAREPART

1.	Compressor 0.5PK	Unit	1.950.000,-	Merk Panasonic
2.	Compressor 1PK	Unit	2.600.000,-	Merk Panasonic
3.	Compressor 2PK	Unit	3.500.000,-	Merk Panasonic
4.	Pipa Refrigerant	Meter	80.000,-	0.5PK – 1PK
5.	Pipa Refrigerant	Meter	95.000,-	1.5PK – 2PK
6.	Pipa Refrigerant Khusus Daikin	Meter	125.0000	2PK
7.	Kabel Power	Meter	25.000,-	–
8.	Pipa Drain	Meter	15.000,-	–
9.	Ductape	Roll	15.000,-	–
10.	Bracket Outdoor	Unit	150.000,-	–

BIAYA LAIN-LAIN

1.	Transport Hunian Apartement	Visit	20.000,-	
2.	Luar Wilayah Jaksel dan Tangsel	Visit	--	Hubungi Kami
3.	Membawa Tangga	Visit	20.000,-	

Note :

1. Biaya diatas sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya
2. Teknisi kami tidak diperkenankan menentukan harga

Transfer :

BRI

atas Nama

Cv Mutiara Pessel

0382 - 01 - 000705 - 30 - 1

Website :

www.serviceac.info

www.servis.co.id

www.id-hsb.com

www.mpo.co.id

Izin Perusahaan

TDP : 30.08.3.74.04956

NPWP : 81.078.414.0-453.000 (Perusahaan)

Siup : 503/000392-DPMPTSP/30-08/PK/III/2017

Telp/Fax :

021 22744935

Mobile & WA :

08111442128, 081291282328, 0818742128