


1


Какая линия не применяется на данном фрагменте чертежа:



1. Сплошная толстая основная
2. Сплошная тонкая
3. Штриховая
4. Сплошная волнистая
5. Разомкнутая


2

Ошибка при нанесении размеров на данном фрагменте чертежа:




Открытый ответ:

На фрагменте чертежа детали показаны диагональными линиями:




1. Плоские поверхности
2. Цилиндрические поверхности
3. Конические поверхности
4. Центровые отверстия

На фрагменте чертежа обозначено **Б** :




1. Местный вид
2. Выносной элемент
3. Сечение вынесенное
4. Местный разрез

На фрагменте чертежа обозначено **A – A** :




1. Сечение вынесенное
2. Местный разрез
3. Выносной элемент
4. Сечение наложенное

На фрагменте чертежа размеры фаски:




1. 1,6x45°
2. M10-8g
3. Ra 2,5
4. R0,5

Габаритные размеры детали:




1. 74x86x6
2. 86x35
3. 26x74
4. 86x35x3


Межцентровые размеры отверстий детали:



1. 26x10
2. 7x22
3. 74x22
4. 86x12


Сечение **Ж – Ж** :

1.	2.	3.	4.

Сечение ***E - E*** :


1.	2.	3.	4.

Форма части детали, по которой проходит секущая плоскость **3 - 3** :




1. Цилиндрическая с призматическим отверстием
2. Цилиндрическая с цилиндрическим отверстием
3. Призматическая с призматическим пазом
4. Призматическая с цилиндрическим отверстием

Разрез детали плоскостью **A - A** :



1.	2.	3.	4.

Разрез детали плоскостью **A - A** :




1.	2.	3.	4.

На чертежах соединяют половину вида с половиной разреза в случае:


1. Деталь простой конструкции
2. Деталь сложной конструкции
3. Деталь имеет мелкие элементы
4. Деталь симметричной формы

Ошибка на чертеже детали:



1. Штриховая линия на виде сверху
2. Отсутствует горизонтальная ось симметрии на виде спереди
3. Контур следа секущей плоскости вычерчивается тонкими сплошными линиями
4. Половина разреза слева от осевой линии

Ошибка на чертеже детали:



1. Половина разреза снизу от осевой линии
2. Половину вида и половину разреза разделяет сплошная толстая линия
3. На виде слева окружности отверстий проведены сплошной толстой линией
4. Штриховка на половине разреза выполнена сплошной тонкой линией