

Driftslog for My Lady (Spækhugger)

Alle med link til dokumentet har rettigheder til at skrive tekstforslag. Bådchefen kan så godkende og prioritere mv.
Ny hændelse oprettes ved at kopiere og indsætte “Skabelon-rækken” i en ny række under “Skabelon-rækken”. Drop-down menuer kan kopieres også, hvis de ikke “følger med” ved kopiering af rækken.

Dato	Problembeskrivelse og løbende arbejdsnoter	Kategori	Oprettet af	Tovholder	Status
	Indlæg i denne kolonne skal afsluttes med navn og dato i parentes.				
	Skabelon-række til kopiering	Øvrigt ▾			Ikke påbegy... ▾ Ikke valgt ▾
	Optimering af spilerrig - montering af blokke og frølår så forgasten kan klare mere selv, jf. Søhesten.	Løbende rig ▾	Mathias		Ikke påbegy... ▾ Lav prioritet ▾
	Gennemgang/opdatering/simplificering af elsystem: Terminalerne er rustne. Vi vil gerne kunne bruge lanterneerne, og evt. en lampe under dæk.	Øvrigt ▾			Ikke påbegy... ▾ Ikke valgt ▾
	Montering af frølår på masten til spilerfaldet, så forgasten kan sætte det selv.				
	Nye lister ved lugen (indkøbes hos KBH Listefabrik)				
	Udskiftning af storfaldsskøde til noget tyndere tovværk				
	Silikonefugen ved lugen foran kan evt. skiftes				
	Ticklers/tell-tales mangler hist og her. Især styreticklers i den gamle				

Dato	Problembeskrivelse og løbende arbejdsnoter Indlæg i denne kolonne skal afsluttes med navn og dato i parentes.	Kategori	Oprettet af	Tovholder	Status
	mylargenua.				
	Huller i garage lappes med expoxy				
	Skildpaddeblokken på ruffet skal vinkles				
	Hul ved lugen foran skal lappes				
	Utæthed ved styrbordside stikkøje				
	Utæthed bagbord/styrbord bag ved røstjernet				
	Glasfiberreparation i stævnen				
	Nyt frølår på garagen				
	blokke ved masten skal repareres				
	Evt. flytte løjgang fra søhesten til My lady				

Dato	Problembeskrivelse og løbende arbejdsnoter Indlæg i denne kolonne skal afsluttes med navn og dato i parentes.	Kategori	Oprettet af	Tovholder	Status
	Løjgang skal slibes og lakeres				
	al træværk om læ bør slibes og lakeres				