

Квалификационная характеристика мастера по контрольно-измерительным приборам и средствам автоматики (КИПиА), согласно ЕТКС, включает следующие пункты: [1](#)

Должностные обязанности: [1](#)

- Руководство подчинённым персоналом на закреплённом участке работ: определение и выдача производственных заданий, контроль за их выполнением. [1](#)
- Обеспечение правильной технической эксплуатации и бесперебойной работы КИПиА. [1](#)
- Участие в разработке графиков технического обслуживания, поверки и ремонта КИПиА. [1](#)
- Подготовка КИПиА к работе, техническое обслуживание отдельных устройств и узлов. [1](#)
- Контроль параметров и надёжности элементов приборов, поверка с целью своевременного обнаружения неисправностей, устранение их. [1](#)
- Участие в наладке элементов и блоков КИПиА. [1](#)
- Обеспечение рационального использования КИПиА, их работоспособного состояния. [1](#)
- Принятие мер по своевременному и качественному выполнению ремонтных работ согласно утверждённой технической документации. [1](#)
- Контроль за проведением ремонта и испытаний КИПиА, за соблюдением инструкций по эксплуатации, техническому уходу за ними. [1](#)
- Внедрение прогрессивных методов ведения работ, совершенствование организации и технологии производства работ. [1](#)
- Ведение эксплуатационно-технической документации и своевременное внесение в неё изменений. [1](#)
- Представление отчётной документации по утверждённым формам. [1](#)
- Контроль соблюдения подчинёнными работниками трудовой и производственной дисциплины, правил внутреннего и трудового распорядка. [1](#)
- Своевременное проведение инструктажа подчинённых рабочих по безопасности труда в соответствии с установленным порядком и сроками. [1](#)
- Составление годовых заявок на приспособления, инструмент, запасные части, материалы, необходимые для выполнения работ. [1](#)
- Организация работы по повышению квалификации и профессионального мастерства рабочих, обучению их вторым и смежным профессиям. [1](#)

Требования к квалификации: высшее техническое образование и стаж работы на производстве не менее 1 года или среднее специальное образование и стаж работы на производстве не менее 3 лет. [1](#)