


ФОТО-АЛГОРИТМ

Нарізання внутрішньої різьби (кран Маєвського)



1. Виконуємо розмічання деталі за допомогою слюсарної лінійки, креслярки або маркера

2. За допомогою креслярки та слюсарної лінійки з'єднуємо протилежні вершини шестигранника. На пересіченні цих ліній і знаходиться центр

3. За допомогою керна накернюємо центр



4. Тепер затискаємо деталь у лещата свердлильного верстата

5. За допомогою штангенциркуля визначаємо розмір різьби

6. Під різьбу M10 необхідно свердло розміром 8,5мм.

крану Маєвського. Розмір
різьби крану M10

Виконуємо наскрізне
свердління



7. Виймаємо деталь з
лещат верстата та
затискаємо у лещата
слюсарного верстака

8. Визначаємо за
допомогою метричного
різьбоміра крок різьби,
таким чином визначаємо,
що крок різьби відповідає
1,25

9. Затискаємо мітчик у
тримач, та перед
нарізанням різьби
змащуємо отвір мастилом



10. Нарізаємо різьбу	11. Перевіряємо нарізану різьбу загвинчуванням крана Маєвського у деталь.
----------------------	--