

Tanggal Terkirim : 13 Februari 2025 10:50:21

Nomor Surat : 0067/DIS.01.01/F03140000/2025

Tanggal Surat : 13 Februari 2025

Rentang Waktu Aktif : 13 Februari 2025 s/d 12 Februari 2050

Rentang Waktu Inaktif : 13 Februari 2050 s/d 12 Februari 2053

Hal : Permohonan Mutasi Gangguan Kode J yang disebabkan Force Majeure di Wilayah Kerja PLN UP3 Grobogan

Dari : MUP UP3 (GROBOGAN) UP3 GROBOGAN PLN

Kepada : SM DIST UID JATENG & DIY PLN

Tembusan : MAN OP DAN HAR SIS DIST UID JATENG & DIY PLN

Lampiran : 1 Set

Kode Klasifikasi : DIS.01.01

Pokok Kegiatan : KEANDALAN JARINGAN

Sifat : Biasa

Dientry Oleh : MUWAFFAQ NAJIB (12 Februari 2025 16:40:36)

Bersamaan surat ini kami sampaikan telah terjadi kondisi Cuaca Buruk / Force Majeure Wilayah Kerja UP3 Grobogan pada Tanggal 24 s.d 30 Januari 2025. Kejadian tersebut menyebabkan kerusakan pada peralatan jaringan distribusi sehingga berdampak pada putusnya aliran listrik kepada konsumen.

Detail aset yang terdampak adalah sebagai berikut:

NO.	NO LAPORAN	ULP	PENYULANG	LOKASI TITIK GANGGUAN	WAKTU PADAM		WAKTU NYALA		REASON OK GANGGUAN			WEATHER	JUMLAH PELANGGAN PADAM	LAMPA PADAM (JAM)	JAM X PELANGGAN PADAM	PENYEBAB PADAM
					Tangg	Jari	Tangg	Jari	Fasilit	Se Fast	Equipm					
43	15225013000416	ULP TEGOWANU	52.MGN.F03 / MGN03	DS REJOSARI	30/01/2025	15:40:00	30/01/2025	15:59:00	Penyulang	SUTM	CO Branch	Hujan Angin	512	0,32	163,84	fuselinik putus
41	15225013000270	ULP TEGOWANU	52.SGB.F02 / SGB02	Di putatnganten (sambirejo)	30/01/2025	11:40:00	30/01/2025	11:58:00	Penyulang	SUTM	CO Branch	Hujan Angin	448	0,3	134,4	fuselinik putus Penyebab pohon jati roboh mengenai jaringan dan mengakibatkan kawat JTM 1phi putus & JTM 1htc anlok di pole MGN03-331/13/246
44	15225013000434	ULP PURWODADI	52.PWL.F13 / PWI13	ds jepong,desa tunggu	30/01/2025	16:25:00	30/01/2025	16:42:00	Penyulang	SUTM	CO Branch	Mendung	438	0,28	122,64	fuselinik putus penyebab ranting pohon jati mengenai jaring di k2 283/118/52/4
27	15225012400136	ULP TEGOWANU	52.SGB.F03 / SGB03	KALIMARIO	24/01/2025	20:57:00	24/01/2025	21:11:00	Penyulang	SUTM	CO Branch	Hujan	256	0,23	58,88	FUSELINIK PUTUS
33	15225012800041	ULP TEGOWANU	52.SGB.F03 / SGB03	JUMO	28/01/2025	11:30:00	28/01/2025	11:45:00	Penyulang	SUTM	CO Branch	Cerah	256	0,25	64	jumper fos putus kena tupai
34	15225012800097	ULP TEGOWANU	52.MGN.F09 / MGN09	SUMBEREJO	28/01/2025	15:50:00	28/01/2025	16:03:00	Penyulang	SUTM	CO Branch	Cerah	256	0,22	56,32	Kawat JTM Rantas
40	15225013000107	ULP TEGOWANU	52.SGB.F03 / SGB03	Di.padas,sambeng,kedung udal tersempit dan sesungut Nigoto,sebagian ds.brisari tembelingah	30/01/2025	08:10:00	30/01/2025	08:29:00	Penyulang	SUTM	CO Branch	Angin Kencang	256	0,32	81,92	fuselinik putus Penyebab JTM 1 phi putus tertimpa pohon jati roboh d terjang angin di T1-78/73,ds.padas
45	15225013000441	ULP TEGOWANU	52.SGB.F02 / SGB02	salam,beran	30/01/2025	17:15:00	30/01/2025	17:34:00	Penyulang	SUTM	CO Branch	Mendung	256	0,32	81,92	fuselinik putus Penyebab konduktor putus tertimpa pohon bambang di T1-133/29/12
46	15225013000448	ULP TEGOWANU	52.SGB.F03 / SGB03	salam,beran	30/01/2025	18:00:00	30/01/2025	18:21:00	Penyulang	SUTM	CO Branch	Cerah	256	0,35	89,6	fuselinik putus penyebab JTM 1 phi putus tertimpa pohon jati roboh diterjang angin kencang
30	15225012700091	ULP PURWODADI	52.PWL.F12 / PWI12	ds bolo garang	27/01/2025	13:00:00	27/01/2025	13:17:00	Penyulang	SUTM	CO Branch	Hujan Angin	254	0,28	71,12	fuselinik putus
42	15225013000340	ULP PURWODADI	52.SGB.F05 / SGB05	ds wenu werdoyo	30/01/2025	14:00:00	30/01/2025	14:21:00	Penyulang	SUTM	CO Branch	Hujan Petir	206	0,35	72,1	fuselinik putus bersamaan dengan petir
35	15225012800124	ULP TEGOWANU	52.SGB.F02 / SGB02	wates	28/01/2025	21:10:00	28/01/2025	21:22:00	Penyulang	SUTM	CO Branch	Mendung	192	0,2	38,4	JTM 1 phi putus tertimpa pohon jati roboh di T1-34/7
32	15225012700149	ULP PURWODADI	52.PWL.F05 / PWI05	DS.MANGKUNINGHARJO	27/01/2025	18:20:00	27/01/2025	18:34:00	Penyulang	SUTM	Konduktor	Hujan	188	0,23	43,24	benda asing kena tm

Demikian kronologi terjadinya gangguan pada kode J tersebut, Mohon bantuannya dapat dilakukan koreksi perubahan kode pencatatan di APKT dari kode (111/112/113) kedalam kode penyebab gangguan Force Majeure (Cuaca Ekstrem) dengan kode (131/132/133) . Atas bantuan dan kerjasamanya dicapkan terima kasih.