

Guilherme

G- 01000111

u- 01110101

i- 01101001

l- 01101100

h- 01101000

e- 01100101

r- 01110010

m- 01101101

e- 01100101

Transmissão paridade par do 1 G- 01000111 u- 01110101 1 i- 01101001 l- 01101100 h- 01101000 1 e- 01100101 r- 01110010 m- 01101101 1 e- 01100101	Transmissão paridade ímpar do 1 G- 01000111 1 u- 01110101 i- 01101001 1 l- 01101100 1 h- 01101000 e- 01100101 1 r- 01110010 1 m- 01101101 e- 01100101 1
Transmissão paridade par do 0 G- 01000111 u- 01110101 0 i- 01101001 l- 01101100 h- 01101000 0 e- 01100101 r- 01110010 m- 01101101 0 e- 01100101	Transmissão paridade ímpar do 0 G- 01000111 0 u- 01110101 i- 01101001 0 l- 01101100 0 h- 01101000 e- 01100101 0 r- 01110010 0 m- 01101101 e- 01100101 0