


Накидання розчину навкидь ковшем на стелю здійснюється над і перед собою зліва направо і справа наліво. Ящик з розчином встановіть під місцем роботи на стелю. Рухи такі самі, як і за накидання на стіни (Мал.1), крім кидка. Кидок робіть на повну руку, витягнуту вгору (Мал.1)

Природно, збільшується витрата сил і часу. Накидати розчин па стелю складніше і довше, ніж на стіну.



мал. 1 Накидання розчину ковшем на стелю.

Правила техніки безпеки під час роботи на помостах

1. Працюйте на столах тільки з встановленими огорожами.
2. Встановлюйте столики без перекосу, перед роботою перевірте їхню горизонтальність і стійкість.
3. Перед роботою перевірте дощатий настил; він має бути без ушкоджень і не прогинатися.
4. Ніколи не перевантажуйте помости. Дотримуйтеся норм їхнього завантаження розчином: для складаних столиків — 50—60 кг; для універсальних збірно-розбірних помостів — 60—75 кг.
5. Помости встановлюйте на таку висоту, щоб від голови до стелі залишалося 15—20 см, це створює найбільш сприятливі умови для роботи.