

12.09. 24 гр. Технічна механіка і деталі машин. Урок 15-16 Тема «Ремонт пасових передач»

Передача енергії – за рахунок сил тертя між пасом і шківками. Пас попередньо натягується. Попередній натяг – за рахунок пружного розтягу паса під час одягання на шківки, або за допомогою застосування спеціальних натяжних пристроїв.

Вимоги до матеріалу пасів: висока тягова здатність (достатнє зчеплення зі шківками), міцність, стійкість проти спрацювання, довговічність, низька вартість. Плоскі паси Плоскі паси: гумотканинні, бавовняні суцільно тканні, шкіряні, синтетичні.

<https://vseosvita.ua/library/urok-remont-pasovih-peredac-255210.html>

http://mmi-dmm.kpi.ua/images/pdf/Detali_Mash/04.PDF