

**REQUIREMENTS FOR TRANSPORTATION AND STORAGE OF
THE EQUIPMENT**

**ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ И
ХРАНЕНИЮ ПРОДУКЦИИ**

Storage and Transportation Equipment of PCS		Правила доставки и хранения Оборудования PCS	
Параметры/ Temperature	Эксплуатация / Exploitation	Хранение / Storage	Транспортировка / Transportation
Температура / Temperature	10—30 °C 50—86 °F	-5—50 °C 23—122 °F	-5—50 °C 23—122 °F
Влажность / Humidity	30—85% без-конденсации / non-condensing	30—90% без-конденсации / non-condensing	30—90% без-конденсации / non-condensing
Давление / Pressure	70—106 кПа	70—106 кПа	70—106 кПа

Attention. Using railroad to transportation the GE
equipment is prohibited

Внимание. Использование железной дороги для
транспортировки оборудования GE запрещено