

Verslag evacuatieoefening Campus Glorieux Sint-Pieter

1. Voorbereiding

- Datum: 13-11-2024
 - Verwachte evacuatieoefening.
 - Activatie van het alarm door evacuatieknop van brandcentrale.
 - Oefening in samenwerking met de noodcentrale.
- Geen samenwerking met de brandweer Ronse.

2. Doelstelling

- De evacuateroutine van personeel en leerlingen inoefenen (nieuwe leerlingen en leerkrachten).
- Routine fase 1 van de evacuatie oefenen.

3. Simulatiegegevens

3.1. Overzichtsplan



3.2. Simulatie van brandhaard

Geen simulatie, het alarm werd om 8:45 geactiveerd via de brandcentrale.

4. Simulatiegegevens materiële factor

4.1. Brandmeldknoppen of detectiesystemen

- BLOK A: Zo goed als een volledige dekking wordt waargenomen.
- BLOK C: Aan beide uitgangen staan meldknoppen.

4.2. Brandcompartimentering

- BLOK A: Compartimentering van zones met verhoog brandrisico aanwezig.

4.3. Dekking en hoorbaarheid van het alarm

- BLOK A: Er is een centrale sirene. De leerkrachten en derden geven aan dat de sirene moeilijk hoorbaar is in de lokalen en de “kerk”. (Rappel: BRAOP 2023091301)
JAP-GPP: BRAOP 2023091301

4.4. Evacuatiestromen

Fase 1: Evacuatie uit het gebouw en telling.



4.5. Hindernissen op de evacuatie route

- BLOK A: De buitendeuren van de lokalen werden uitgerust met een draaiknop zodat een persoon van binnen altijd naar buiten kan vluchten. Onze enige opmerking hierbij is dat de draairichting tegen de vluchtstroom in gaat.



- BLOK A: Valgevaar door het opstellen van speelgoed nabij de trap alsook het gebruik van matten die niet effen liggen.

JAP-GPP: BRAOP 2024111301




4.6. Hindernissen op de interventieroute van de hulpdiensten

- BLOK A 0.02: De toegang tot de stookruimte en gasteller is verhinderd. De noodknop is moeilijk zichtbaar.



- BLOK A Hallen: Banken en stoelen staan opgesteld in de hallen. Dit kan bij rook valgevaar betekenen voor de hulpdiensten.



- BLOK A Centrale hal: Eettafels staan beduidend dicht bij de trap, in een situatie met weinig licht of rook, is er hier valgevaar.



4.7. Evacuatieplek fase 1

Geen opmerkingen.

4.8. Bemerkingen van de preventieadviseur

- Kan er gekeken worden in welke mate de hoorbaarheid van de sirene kan verbeterd worden.
- Hou bij het opstellen van materiaal(speelgoed, banken, ...) rekening met de vrije uitloop dat mensen nodig hebben bij deuren, trappen enz. Zodat ze hierbij geen extra valgevaar van ondervinden.
- Zorg dat de matten effen liggen en geen extra valgevaar creëren.
- Zorg ook dat de meldknoppen en brandblusmiddelen ten allen tijde toegankelijk blijven.
- Lokaal A 0.02: Zorg bij de stockage van goederen dat deze ruimte geen stort wordt. Hou deuren, doorgangen en kasten toegankelijk.



5. Simulatiegegevens menselijke factor

5.1. Onthaal en informatie toedracht i.v.m. noodsituaties:

Leerlingen= OK

Leerkrachten = OK

5.2. Evacuatiesnelheid en evacuatieprocedure

Alle personen verlieten het gebouw binnen de minuut(8:46 was iedereen buiten).

5.3. Opvolgen van de instructies- bevoegde personen

- De persoon die de telefoon(alarmering i.v.m. brand) opnam: n.v.t.
- Verwittiging van de aanpalende gebouwen: n.v.t.
- Verwittiging van de hulpdiensten: OK
- Verwittigen van directie: n.v.t.
- Opname van aanwezigen, begeleiden van hulpdiensten, ...: NOK
 - **De map van externen was niet mee naar de evacuatieplaats gebracht.**
- Overgaan naar fase 2: n.v.t.



5.4. Opvolgen van de instructies- sluiten van de deuren en vensters van de lokalen (fase 1)

Opmerking ivm uitzondering KOR-procedure: Bij deze campus is het aangeraden dat de deuren van de lokalen niet sleutelvast zijn. Dit vanwege de inwendige structuur van het gebouw.

Verschillende lokalen hadden openstaande ramen en deuren. Het is aangeraden deze te sluiten (niet sleutelvast) in het kader van de bestrijding van de brand. (rappel)

5.5. Opvolgen van de instructies- elektriciteit (fase 1)

Geen opmerkingen.

5.6. Opvolgen van de instructies(incl. waarschuwen secretariaat)- correct evacueren uit het gebouw (fase 1)

Geen opmerkingen.

5.7. Opvolgen van de instructies- routine evacuatieplaats (fase 1)

Geen opmerkingen.



5.8. Bemerkingen van de preventieadviseur

- Personen die via de hoofdingang naar buiten gaan dienen de map van externen mee te nemen.
- De brandmap ligt nu bij één leerkracht, wat als zij afwezig is? Het is aangeraden dat meerdere lokalen beschikken over zo'n map. Het is eveneens aangeraden dat deze map vergezeld wordt van een actiekaart. (Zie bijlage)
- Verschillende buiten en binnendeuren stonden open, doe de deuren toe na het verlaten van het gebouw.



PreZO

Afdeling Katholiek Onderwijs Ronse

Verslag uitgeschreven door:

Naam: Jean-Marie Demeyer

Datum: 13-11-2024

Functie: Lokale preventieadviseur PreZO

Handtekening:

Afschrift van het verslag werd bezorgd aan:

Naam: Emma Lamon

Datum: 13-11-2024

Functie: Pedagogische directie CSP

Handtekening:

Naam: Marc Michels

Datum: 13-11-2024

Functie: Directie Dienst Infrastructuur

Handtekening:

Naam: Ides Martien

Datum: 13-11-2024

Functie: Voorzitter CPBW – Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur

Handtekening:



Actieplan opgesteld door werkgever

Code JAP-GPP	Te nemen maatregelen	Verantwoordelijke	Deadline

5.9. Identificatie werkgever:

Naam:

Datum:

Functie:

Handtekening:

Advies van werknemersafvaardiging

--

Datum	Naam	Functie	Handtekening