



KATHOLIEK
ONDERWIJS
RONSE

$L_{W(A)} : 80 \text{ dB}$
(A)

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 019a

Identificatie:

Boorschroefmachine Makita

Merk en type:

DF457D

Serienummer:

1037804

**Plaats van
bewaring:**

CGS D0.14 2 stuks



Handleiding:



Werkkleden:

Nauw aansluitend en
vonkbestendig



Gehoor- bescherming:

Demping van minstens 15dB

Opgelet: De geluidsemisatie tijdens
het gebruik van het elektrisch
gereedschap in de praktijk kan
verschillen van de opgegeven
waarde(n) afhankelijk van de
manier waarop het gereedschap
wordt gebruikt, met name van het
soort werkstuk waarmee wordt
gewerkt



Veiligheids- bril



Niet gebruiken in vochtige,
natte omstandigheden.
Niet gebruiken wanneer er
beschadigingen zijn.



Rondraaiende
onderdelen.



Kans op verwondingen
aan de handen.



Niet gebruiken in
explosieve
omgevingen .



Gevaar op gehoorschade.

	VOORKOMINGSMAATREGELEN
Algemeen	Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. Voor elk gebruik de machine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. Draag geen sieraden. Om brandwonden te vermijden, raak de schroefbit /boor na gebruik niet aan. Zorg ervoor dat de batterijen nooit kortgesloten kunnen worden, zij kunnen exploderen. Deze machine is niet waterdicht. Besprenkel noch het werkstuk noch de machine met water. Daag geen loshangende kledij.
Voor het gebruik	• Controleer de toestand van de machine en die van de batterijen. • Ga na of de schakelaar op "uit" staat voor je de batterij inplugt. • Kies de juiste draairichting en draaisnelheid volgens het te bewerken materiaal.
Tijdens het gebruik	• Neem een veilige en stabiele werkhouding aan. • Houd de machine stevig met beide handen vast. • Kijk tijdens het boren / schroeven naar de machine en het werkstuk. • Boren in metaalplaat: • Sla met een centerpons een putje op de plaats van de boring; • Begin te boren; • Koel met koelvloeistof die geschikt is voor het te bewerken materiaal. • Druk niet te hard op de boor. • Een vastgelopen boor kun je verwijderen door de draaizin van de boor om te keren. • Zorg ervoor dat de boormachine pas gestopt wordt nadat ze uit het werkstuk is gehaald. • Verwijder boorsel met een borstel of een kwast. • Zet kleine werkstukken stevig vast in een bankvijs of een gelijkaardig werkstuk.
Na het gebruik	• Zet bij het nakijken van het uitgevoerde werk altijd de machine af. • Werkpost reinigen. • Gebruik een gepaste opbergkist voor transport.
Onderhoud en herstellingen	• Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. • Uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze machine (batterijen niet ingeplugd). • Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. • Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. • Hou een register van onderhoud en herstelling bij.

Goedgekeurd door:	Hiërarchische verantwoordelijke	Preventieadviseur
Naam:	Kenneth Labiau	Jean-Marie Demeyer
Datum:		18-12-2023

