





INFORME TÉCNICO	
NOMBRES APELLIDOS: Vasquez y Serrano	FICHA Y PROGRAMA 2944506 – TEC MEC
INFORME TECNICO NUMERO 04	FECHA: 05-11-2024
OBJETIVO: APRENDER A PONCHAR CABLE	
PALABRAS CLAVES: PONCHAR, CABLE, RJ45	
INTRODUCCIÓN: PONCHAR CABLE SUS PARTES PRINCIPALES SON: A. Cable UTP (Unshielded Twisted Pair): El cable que usarás para la conexión. B. Conectores RJ45: Los conectores que se insertan en los extremos del cable. C. Crimpadora (Herramienta de crimpado): La herramienta que se usa para insertar los conectores RJ45 y hacer el contacto con los cables. D. Cortador y desforrador de cables: Para cortar y pelar el cable UTP. EN ESTA PRÁCTICA SE HIZO EL RECONOCIMIENTO DE LAS PARTES INTERNAS DE LA CPU LAS CUALES SON: 1. Cable UTP 2. Conectores RJ45 RECONOCIMIENTO DE LAS PARTES INTERNAS DE LA FUENTE DE PODER	

CONTENIDO

PASO 1: CORTAMOS EL CABLE 1 PULGADA PARA TENER ACCESO A LOS CABLES 	PASO 2: SEPARAMOS LOS CABLES Y LOS PONEMOS RECTOS 	PASO 3: PONEMOS LOS CABLES SEGÚN SU ORDEN Y LOS JUNTAMOS 	PASO 4: HACEMOS EL CORTE DE LOS CABLES PARA QUE QUEDE RECTO 
PASO 5: ENSAMBLAMOS EL RJ45 AL CABLE PARA PONCHAR 	PASO 6: PONCHAMOS EL CABLE PARA QUE QUEDE BIEN PEGADO AL RJ45 	PASO 7: TESTEAMOS EL CABLE PARA VERIFICAR SI TIENE UTILIDAD 	



CONCLUSIONES

CON ESTA PRÁCTICA APRENDIMOS A PONCHAR LOS CABLES RJ45 PARA TENER UTILIDAD DE ESTE CABLE Y PODER CONECTARLO A UNA RED DE INTERNET FUNCIONAL Y EFECTIVA
--

BIBLIOGRAFÍA Y/O CIBERGRAFÍA: No aplica

Firma Del Técnico

INTEGRANTES:

Harold Vasquez

Jason serrano