

Membrete

T		N° CD
ANESTESIOLOGÍA tt		4250
NOMBRE COMPLETO		
UMABEL		
GUTIERREZ CHILLCA		
CÉDULA DE IDENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	
St{ \$#=!!+14050859	jaimedanielramosmartinez@gmail.com	
NUMERO DE CELULAR	FECHA	FIRMA
ttttrrrrrfff	31/01/2025	

PLAN DE CONTINGENCIA DE LABORATORIO

CLINICO C.S. HUAYLLAMARCA

CODIGO

PCS-01

VERSION

01

CODELABOR-O061

PLAN DE CONTINGENCIA

El Plan de Contingencia consiste en diseñar las actividades, responsabilidades y

acciones en caminadas a:

Goedyuvar a las personas a conservar la calma en caso de emergencia;

Accionar el equipo de seguridad cuando lo requiera.

Dar la voz de alarma en caso de presentarse un alto riesgo, emergencia,

siniestr o desastre.



1. INTRODUCCIÓN.

El presente Plan de Contingencia tiene como propósito establecer medidas organizativas, técnicas y operativas que garanticen la continuidad el servicio del laboratorio clínico ante situaciones de emergencia, protegiendo la salud del personal y los usuarios, así como la integridad de los equipos, insumos y muestras biológicas.

2. OBJETIVOS

General:

Asegurar la continuidad operativa del laboratorio clínico ante eventos adversos que puedan interrumpir sus funciones.


Específico:

- Identificar riesgos potenciales en el entorno del laboratorio

Establecer procedimientos para la respuesta y recuperación ante emergencias.

Fortalecer la comunicación interna y externa en situaciones críticas

- Designar responsabilidades en la ejecución del plan.



3. ALCANCE:

Este plan de abarca todas las áreas del laboratorio de Centro de salud
Huayllamarca: Recepcion de paciente, toma de muestras, analitica,
validacion de resultados y entrega de resultados.

lop

llar

Elaborado por:

Hilda Cuellar Quispe

Personal operativo

Laboratorio C,S. Huayllamarca

Fecha:

Revisado por:

Dayne Gómez Calani

Responsable de laboratorio



Fecha:

Aprobado por:

Dr. Wiford Zuna Rodriguez

Jefe Médico C.S. Huayllamarca

Fecha:

PLAN DE CONTIGENCIA DE LABORATORIO

CLINICO C.S. HUAYLLAMARCA

4. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGO

CODIGO

PCS-01

VERSIÓN

01

CODELLABOR-000 1

E|al

Hiida



Pers

Labc

RIESGO EJEMPLO IMPACTO MEDIDAS

PROBABILIDAD

Corte de energia PREVENTIVAS

Interupcion del alto Medio Utilizar UPS

Riesgo Electrico procesamiento

Contacto con cables Alto Bajo Mantener cables y
electricos Sistema electrico en
expuestos buen estado

Riesgo biológico Derrame de Alto Alto Uso de EPP,cumplir

sangre,orina protocolos de

fluidos bioseguridad



Falla de Equipos Centrifugas, Medio Medio Realizar Mantenimiento

Stat Fax..etc.. Preventivo y correctivo

segun cronograma

Incendios Falla Eléctricas Alto Bajo Uso de extintor.y

capacitación de manejo

Eventos naturales Sismos Medio Variable Ruta de evacuación

inundaciones

Robo de equipos Medio Bajo Restringir acceso a

personal no autorizado

,segurar bien el

ambiente ,instalacion de

camaras de

bioseguridad en el

establecimiento.



5. PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA

a) CORTE DE ENERGIA:

- Activar el (Sistema de alimentación Ininterrumpida UPS)

Mantener en refrigeración las muestras y reactivos

- Apagar equipos todo los equipos y aparatos que se encontraban en uso

Notificar al inmediato superior sobre el corte electric

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Hilda Cuellar Dayne Gómez Calani Dr. Wilford Zuna Rodriguez

Personal onerorP Responsable de laboratorio Jefe Médico C.S. Huayllamarca

Laboratorio C.S. Huayllamarca

Fecha: Fecha: Fecha:

PLAN DE CONTIGENCIA DE LABORATORIO CÔDIGO



PCS-01

CLINICO C.S. HUAYLLAMARCA VERSIÓN 01

CODELABOR-O061

b) RIESGO ELECTRICO:

El personal debe estar al tanto de no mantener superficies mojadas o húmedas cerca de equipos eléctricos.

Mantener los Cables de conexión eléctrica adecuadamente protegidos y aislados.

Evitar sobrecarga de los circuitos por el uso de adaptadores

c) DERRAME DE MUESTRAS BIOLÓGICAS:

El personal no debe entrar en pánico y debe evaluar la magnitud del derrame, posteriormente, aislar la área afectada y notificar al responsable de

laboratorio.



Antes de proceder con limpieza el personal debe colocarse el EPP adecuado: Bata impermeable, guantes resistentes mejor si es doble, protección facial, mascarilla, gafas, zapatos cerrados.

Colocar toallas absorbente o papel desechable sobre el derrame, empezando por los bordes hacia el centro.


Desinfectar con hipoclorito de sodio al 1% según protocolos de normas de bioseguridad, posterior recoger el material usado con pinza en una bolsa para residuos biológicos. material

Volver a desinfectar sobre la superficie afectada y limpiar, todo el utilizado se debe desechar en contenedor para residuos biológicos.

Retirar el EPP con cuidado y desechar en contenedor adecuado posteriormente realizar el lavado de mano según protocolos de normas de bioseguridad.

Llenar el formulario de registro de accidentes y incidentes

Finalmente analizar la causa de derrame y realizar medidas correctivas.



d) FALLO DE EQUIPOS:

Detectar y detener inmediatamente el uso del equipo afectado

Informar inmediatamente a inmediato superior

Llenar el formulario de reporte de falla de equipo, fecha y hora del incidente,
nombre del equipo, tipo de falla, acciones iniciales tomadas.

Elaborado por:

Hilda Cuellar Quispe

Personal operativo

Laboratorio C.S. Huayllamarca

Fecha:

Revisado por:

Dayne Gómez Calani

Responsable de laboratorio

Fecha:



Aprobado por:

Dr. Wilford Zuna Rodriguez

Jefe Médico C.S. Huayllamarca

Fecha:

PLAN DE CONTIGENCIA DE LABORATORIO CÓDIGO PCS-01

CLINICO C.S. HUAYLLAMARCA VERSIN

01

CODELABOR-0061

Solicitar una evaluación por el técnico

- Derivar temporalmente las muestras a laboratorio más cercano.

Una vez reparado el equipo realizar verificación funcional documentando el mantenimiento realizado.

Evaluar la causa y prevención del fallo del equipo con la responsable de



laboratorio.

e) INCENDIOS:

El personal debe mantener la calma y notificar al inmediato superior y al Comité de bioseguridad

Usar el extintor si el fuego es pequeño y puede ser contenido por un extintor si el fuego se propaga y hay mucho humo iniciar evacuación.

f) EVENTOS NATURALES:

SISMO

-Se debe conservar la calma

-No evacuar durante el movimiento sísmico, protegerse en el lugar más seguro y resistente como debajo de cajonera.

-Después de Sismo evacuar rápidamente.

INUNDACION:

-Desconectar equipos eléctricos



-Elevar y Evacuar a zonas seguras como muestras, reactivos, equipos, documentos si hay tiempo.

-Evitar el contacto con el agua debido a que podría estar electrificada

-Una vez que haya cesado la inundación no volver a laboratorio hasta que la zona sea declarada segura.

-Una vez que regrese nuevamente a laboratorio registrar daños de infraestructura, Equipos, reactivos y activar el plan de desinfección y recuperación operativa.

g) ROBO DE EQUIPAMIENTO

Informar de inmediato a responsable de Laboratorio

Evitar tocar o mover para no contaminar la evidencia

La responsable debe notificar inmediatamente a jefe médico, posterior notificar a la policía

Elaborado por:



Hilda Cuellar Quispe

Personal operativo

Laboratorio C.S. Huayllamarca

Fecha:

Revisado por:

Dayne Gómez Calani

Responsable de laboratorio

Fecha:

Aprobado por:

Dr. Wiford Zuna Rodriguez

Jefe Médico C.S. Huayllamarca

Fecha:

MRYLACA



TARAEUTICA

Cu가7

AMARCA

techa:

DEPEA EDICO

UCIPO 1HUATLLANARCA

MP2-566 MOZ S62

PLAN DE CONTIGENCIA DE LABORATORIO

CLINICO C.S. HUAYLLAMARCA

CÓDIGO

PCS-01

VERSION

01

cODELABOR-0061



- Realizar el formulario de incidentes de seguridad.

Determinar si el robo a afectado servicios criticos, análisis prioritario de muestras. Si a afectado derivar muestras a laboratorio más cercano de municipio.

Realizar medidas correctivas y preventivas analizando como ocurrió el robo ejm. Fallas de seguridad fisica en la puerta, implementar mejoras como instalación de cámaras de seguridad.


Documentar todo el proceso para auditorías internas y externas.

6.PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACION:

Evaluación de daños e informe del impacto

Reiniciar los equipos, verificar muestras y registrar duración de corte eléctrico
Cortar el suministro de energía desde medidor principal y solicitar inspección del personal técnico calificado antes de reconectar la energía en caso de riesgo eléctrico.

Reportar el incidente, verificar del personal expuesto a derrame de muestras



biológicas y activar protocolos de limpieza según normas de bioseguridad.

En caso de falla de Equipos activar equipo de respaldo si hubiese, derivar muestras a otro laboratorio cercano al municipio, contactar a técnico para reparación urgente y verificar resultados pendientes o interrumpidos.

Cuando exista un incendio Asegurarse que la zona este libre de riesgo eléctrico o estructural, activar plan de limpieza profunda y evaluar, registrar y clasificar los daños de los equipos, reactivos, infraestructura.

Esperar evaluación de infraestructura antes de ingresar al establecimiento de salud en caso de SISMO Y INUNDACIONES.


Inspeccionar el estado que se encuentran los equipos, reactivos y registrar.

En caso de Robos Notificar a autoridades correspondientes.

7. RESPONSABILIDADES:

- RESPONSABLE DE LABORATORIO

Elaborado por:



Hilda Cuellar Quispe

Personal operativo

Laboratorio C.S. Huayllamarca

Fecha:

Revisado por:

Dayne Gómez Calani

Responsable de laboratorio

Fecha

Aprobado por:

Dr. Wilford Zuna Rodriguez

Jefe Médico C.S. Huayllamarca

Fecha:

PLAN DE CONTIGENCIA DE LABORATORIO

CLINICO C.S. HUAYLLAMARCA



CODIGO

PCS-01

VERSIÓN

01

CODELABOR-0061

Activar el plan, coordinar acciones ,comunicarse con Jefatura medica , Evaluar riesgos, liderar evacuaciones, Gestionar registros, llamadas y apoyo logistico.

- PERSONAL TECNICO /OPERATIVO DE LABORATORIO:

Aplicar protocolos, proteger muestras y colaborar con recuperación

8. COMUNICACIÓN DURANTE EMERGENCIAS:

Grupo de WhatsApp.

9. ANEXOS

Formato de reporte de incidentes .

Elaborado por :

Hilda Cuellar Quispe



Personal operativo

Laboratorio CS. Huayllamarca

Fecha:

Revisado por:

Dayne Gómez Calani

Responsable de laboratorio

Fecha

Aprobado por:

Dr. Witord Zuna Roariguez

Jefe Médico C.S. Huayllamarca

Fecha:



Pestaña 2

Pestaña 3

Pestaña 4

Pestaña 5

Pestaña 6

