



Токарь

Описание профессии:

рабочий, специалист по токарному делу - обработке резанием вращающихся заготовок или вращающегося режущего инструмента по обработке дерева, металла, пластмассы, оргстекла, смолы и т. д. на металлорежущих станках токарной группы.

Тип и класс профессии:

Тип - человек-техника; класс – исполнительский.

Содержание деятельности:

Токарь в соответствии с конструкторской документацией изготавливает и обрабатывает на токарных станках детали и узлы различной сложности, налаживает станки по производству деталей, переналаживает станок на изготовление другого типа продукции.

Требования к знаниям и умениям:

- обрабатывать детали на токарных, токарно-карусельных, токарно-расточных, токарно-револьверных станках по 8-11 квалитетам; - производить нарезание резьбы токарных станках; - производить нарезание наружной и внутренней однозаходной треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцом, многорезцовыми головками; - устанавливать сложные детали с выверкой по кондуктору; - производить наладку токарных, токарно-карусельных, токарно-расточных, токарно-револьверных станков; - управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; - производить строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, установки и складирования.

Требования к индивидуальным особенностям специалиста:

Внимательность, аккуратность, выносливость, развитое пространственное мышление, склонность к монотонной работе, развитая координация и моторика.

Условия труда:

Сменный график работы, наличие вредных факторов труда. К вредным факторам относятся повышенный уровень шума, блеск металла, напряженная, фиксированная поза стоя. Токарь выполняет ясные, четко регламентированные операции, рабочие задачи строго стандартизованы.

Медицинские противопоказания:

Нарушения опорно-двигательного аппарата, выраженный дефект зрения, неврологические и психиатрические заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы, аллергические заболевания, заболевания дыхательной системы.

Базовое образование:

Среднее профессиональное образование.

Перспективы карьерного роста:

Должность специалиста зависит от разряда (диапазон разрядов 2-6). Карьерный рост токаря возможен до позиции начальника группы токарей, начальника цеха.

Вы можете пройти [профориентационное тестирование](#).