

27.11.2025

Модуль ЕГЗ – 2.1 Підготовка до виконання і закінчення робіт

ЕГЗ – 2.1.2 Прибирання робочого місця зварника

Тема програми: Охорона праці при виконанні електродугового та газового зварювання

Урок №36

Тема: «Охорона праці на підприємствах»

Перед виходом на виробниче навчання і виробничу практику на підприємство (організацію) здобувачі освіти повинні:

- Прослухати інструктаж з безпеки життєдіяльності у майстра виробничого навчання із реєстрацією у журналі реєстрації інструктажів.
- Отримати програму виробничої практики з переліком навчальних і пробних кваліфікаційних робіт, затверджену директором ліцею і узгоджену з керівництвом підприємства, на якому проводиться практика.
- Мати щоденник виробничого навчання і виробничої практики для записів виконаних робіт.
- Отримати посвідчення на І групу допуску з електробезпеки згідно професії з непростроченим терміном придатності.
- Перед виходом з дому продумати і вибрати безпечний маршрут руху до місця проходження практики або навчання.

Перегляд відео за покликанням:

<https://youtu.be/Ecf-WkPbKUk?si=DcmuYcX7DatsL7fG>

Перебуваючи на місці проходження практики, практикант повинен дотримуватись правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства – роботодавця.

Домашнє завдання: Опрацювати конспект, виконати тематичну:

<https://forms.gle/YCWaxYATfzrsneVJ9>