

до Договору приєднання до договору про надання
освітніх послуг позашкільної освіти

Правила техніки безпеки в Студії 3D друку та моделювання «Filament»

Робота з обладнанням

- Дозволяється працювати з 3D- принтером лише під наглядом викладача або з його дозволу.
- Не торкайся гарячих частин принтера (екструдер, платформа) – вони можуть нагріватися до 220 °C і більше.
- Не відкривай кришку принтера під час друку.
- Не намагайся знімати модель з платформи під час друку, не втручатися в роботу принтера.

Електробезпека

- Не вмикай і не вимикай принтер без дозволу.
- Не торкайся дротів, розеток та інших електричних частин обладнання.
- Якщо побачив іскри, дим або почув дивний запах – негайно повідом викладача.

Робота з матеріалами

- Не нюхай і не торкайся пластикової нитки (філаменту), особливо коли вона нагріта.
- Зберігай філамент в сухому місці згідно з рекомендаціями викладача.
- Не клади філамент до рота або обличчя.

Підтримка чистоти та порядку

- Тримай робоче місце чистим та вільним від зайвих предметів.
- Не залишай сторонні речі поблизу принтера під час друку.
- Залишай інструменти та прилади якими користувався на своєму місці, по закінченню роботи з ними.