

Návod na použitie lyžiarských voskov

Všeobecné pravidlá pri voskovaní

Vosk sa aplikuje na čistú a suchú sklznicu pozbavenú zvyškou starého vosku. Pri práci s voskami a čističmi sklznice je potrebné používať ochranné pracovné pomôcky, predovšetkým pracovné rukavice.

Čistič a odstraňovač starých voskov

Po mechanickom odstránení hrubej nečistoty sa tekutý čistič naniesie na handru a následne na to je potrebné sklznicu trieť handru až do momentu kým nezídu všetky zvyšky starých voskov a nečistoty. V prípade veľmi znečistenej sklznice je potrebné postup viac krát opakovať.

Sklzový vosk pevný

Je určený na mazanie sklzníc zjazdových a skialpinistických lyží, snowboardov a bežiek. Na sklznicu sa aplikuje za tepla pomocou žehličky. Teplota, ktorou sa zažehľuje je uvedená na obale.

Je vhodný na väčšinu lyží a snowboardov. Je vhodný do teplotných podmienok uvedených na obale.

Výber vhodného vosku závisí od teploty snehu.

Sklzový vosk tekutý

Je určený na mazanie sklzníc zjazdových a skialpinistických lyží, snowboardov a bežiek.

Tekutý vosk sa aplikuje pomocou aplikátora na sklznicu vo výdatnom množstve.

po aplikácii je potrebné chvíľu počkať kým vosk do sklznice nasiakne, sklznicu je potrebné vyhladiť plstou alebo handričkou.

Výber vhodného vosku závisí od teploty snehu.

Odrážový vosk pevný

Používa sa výhradne na bežky pre klasickú techniku.

Aplikuje sa do stúpacej časti sklznice. Je vhodný do teplôt uvedených na obale.

Po nanesení je vhodné zapracovať ho do sklznice (škrabka, korok) alebo zažehliť ho pomocou žehličky.

Bežkárske Klister

Používa sa výhradne na bežky pre klasickú techniku.

Odrážový vosk vo forme pasty. Aplikuje sa pod pätu tak, že sa vytvorí stromček a ten sa potom vyhladí.

škrabkou.

Výber vhodného klistera závisí od teploty snehu.