

Тема: Проекційне креслення. Прості розрізи.

1. Прості розрізи на комплексному кресленні.
2. Розріз моделі на зображені в аксонометрії.

Джерела:

1. Хаскін А.М. [Креслення](#) §18.3
2. Інженерна графіка [КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ](#) стор. 35, 36
3. [ПРЕЗЕНТАЦІЯ](#) слайди 33-37

Завдання:

На форматі А3:

- 1) виконати третю проекцію за двома відомими та нанести розміри;
- 2) виконати розріз на одній з проекцій;
- 3) побудувати аксонометрію з вирізом четвертини.

[Посилання на завдання](#)

Зразок роботи можна побачити в презентації слайд 37, або за посиланням [Зразок графічної роботи](#)

Перед виконанням роботи слід уважно вивчити правила простих розрізів.

Посилання на відеозаняття [«Прості розрізи»](#). Правила виконання.

Мультимедійні посилання:

1. Відео-лекція «Прості розрізи»



<https://youtu.be/O8gnkwqsp14>