



A continuación encontrarás tres imágenes relacionadas con piezas industriales.

Dibuja cada una de ellas en un archivo qcad con dos capas, una para el dibujo y otra para las cotas.

Nombre del archivo: tunombrepiezanº__

Pieza nº 1



Pieza nº 2

Fig. 19.5 Cubrejunta.

Pieza nº 3




Fig. 19.15