

# ФОТО-АЛГОРИТМ

## Виготовлення декоративного елемента холодної ковки з полоси 30x4 «Арка»

		
1. Підготовлюємо полосу під розмічання	2. Вимірювальний інструмент	3. Наносимо розміри на заготовку
		
4. Налаштовуємо станок під холодну ковку «Гнутик»	5. Встановлюємо та фіксуємо заготовку смуги в станок	6. Затискаємо ролик до заготовки
		
7. Гнемо смугу уздовж периметру	8. Формуємо радіус заготовки	9. Доводимо заготовку до розмірів за кресленням
		
10. Перевіряємо радіус загину арки	11. Готовий виріб	