Типичные нарушения за первое полугодие 2022 года

К типичным и наиболее часто встречающимся нарушениям при реализации **пищевой продукции** относятся:

- наличие в реализации опасной пищевой продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь;
- отсутствие в маркировке сведений о наименовании вида пищевой продукции, наименовании и месте нахождения изготовителя, дате изготовления, сроке годности, составе пищевой продукции, встречается недостоверная информация о составе продукции, не указано функциональное назначение пищевых добавок, входящих в состав пищевой продукции;
- не указан состав многокомпонентных ингредиентов, входящих в состав продукции;
- по показателям безопасности (микробиологическим, наличие в составе недопустимых пищевых добавок);
- - отсутствуют сведения о материале, из которого изготовлена упаковка;
 - отсутствие действующих документов об оценке соответствия.



Конфеты «BETTY» (ALLURE, CHARM, MAGIC, GLAMOR) с комбинированными кремовыми начинками глазированные в полимерной упаковке не соответствовали требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательных средств» по безопасности: при производстве данной продукции применялась заявленная в маркировке пищевая добавка - краситель аннато (E160b), недопустимая для использования при производстве сахаристых кондитерских изделий.



Сушено-вяленая рыбная пищевая продукция. Перуанский полоски, полимерной кальмар требованиям упаковке соответствовала технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического TP TCсоюза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», TP TC 029/2012 «Требования безопасности добавок, ароматизаторов пищевых технологических вспомогательных средств», ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции». В составе продукта было обнаружено

наличие неуказанных в маркировке недопустимых пищевых добавок - консервантов бензойной и сорбиновой кислот.

Среди продукции легкой промышленности, игрушек, продукции для детей и подростков следует отметить такие нарушения как:

- по безопасности в продукции легкой промышленности и товарах гигроскопичности летей (превышение показателей ДЛЯ воздухопроницаемости, несоответствие высоты каблука для малодетской и дошкольной обуви, открытая пяточная часть и подкладка из искусственных материалов в обуви для детей ясельного возраста, в бельевых изделиях для новорожденных соединительные швы с обметыванием срезов выполнены на изнаночную сторону, отсутствие фурнитуры co светоотражающими элементами школьных рюкзаках;); игрушках (превышение эквивалентного уровня звука, выделение опасных химических веществ (фенола), острые концы, а также при приложении нагрузки игрушки разрушаются с образованием острых осколков, являющихся потенциально опасными для ребенка).
- по маркировке (информация для потребителя предоставлена не в полном объеме или отсутствовала);
- отсутствие документов по подтверждению соответствия или с документами, которые выданы с нарушениями установленных требований.



Сапоги малодетские с утеплителем, «НОРДВЕЛЛ» изготовитель 000(Российская Федерация), маркированы EAC, верх: ПВХ. ΠBX . подкладка: текстиль, подошва: требованиям соответствовали технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции предназначенной для детей и подростков» по безопасности: в обуви для детей ясельного возраста и малодетской возрастной группы не допускается применение подкладки из текстильных материалов с вложением более 20% волокон, фактически химических материала подкладки 100% полиэфирные волокна.



Игрушка – музыкальный инструмент Пианино «е-нотка»», артикул 5004 с товарным знаком «Наша игрушка», рекомендовано старше 3-х лет. Установлено, что продукция не соответствовала требованиям технического регламента Таможенного союза TP 008/2011 «О безопасности игрушек» (пункту 3.2 статьи 4, пункту 3.1 приложения 2) по гигиенической безопасности: показателю эквивалентный уровень звука, в игрушках для

детей от 3 до 6 лет при норме не более 65 дБА составил 73 дБА.

Для **группы электротехнической продукции** (светильники настольные, светодиодные лампы, удлинители, зарядные устройства, кипятильники, и др.) характерны нарушения:

- по безопасности (не обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока и изоляционной защиты, не обеспечивается необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения и др.);
- по маркировке и эксплуатационным документам (не представлена информация о правилах и условиях безопасной эксплуатации (использования), правилах и условиях монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации, информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности этого оборудования; отсутствие торговой марки, символа, указывающего род питающего тока).
- отсутствие действующих документов об оценке соответствия или с документами, которые выданы с нарушениями установленных требований.



Паяльник электрический ЭПСН торговой марки «Онлайт» серии «Монтаж» (Китай) не соответствовал требованиям технического регламента Таможенного союза ΤP 004/2011 «O безопасности низковольтного оборудования» 4, 5) (статей обеспечивался необходимый уровень защиты прямого или косвенного воздействия электрического тока, необходимый уровень изоляционной защиты, необходимый уровень информации для безопасного применения низковольтного оборудования по назначению, ГОСТ 60335-1-2015 IEC «Бытовые аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования» (пунктов 7.12, 7.12.5, 7.14, 10.1, 13.3), ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 «Безопасность бытовых

и аналогичных электрических приборов. Часть 2-45. Частные требования к переносным нагревательным инструментам и аналогичным приборам» (пункта 7.12*):

по электрической прочности при рабочей температуре – при приложении испытательного напряжения 3000 В между токоведущими частями и доступными частями по усиленной изоляции произошел пробой изоляции;

по потребляемой мощности — отклонение от потребляемой мощности прибора составило -32 % при норме ± 10 %;

к маркировке и эксплуатационным документам по требованиям инструкция по безопасности отсутствовала, не представлена информация «Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором»; «ВНИМАНИЕ! Инструмент следует поместить на подставку, если он не используется»; «При повреждении шнура питания его замену во избежание должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал»; при проведении испытаний маркировка смывается водой.

Наиболее распространенными нарушениями при реализации жидкостей охлаждающих низкозамерзающих являются:

- показатель «температура начала кристаллизации» не в пределах установленной нормы, что не позволяет применять данную продукцию при температуре окружающей среды, указанной изготовителем в маркировке;
- выявление продукции, ранее запрещенной к ввозу и обращению на территории Республики Беларуси.



Температура начала кристаллизации в одном из антифризов при норме, -35°C, OCTANE G11, SILICATE составила минус -33 °C, показатель не соответствовал требованиям п. 4.1 ст. 4 приложения 1 ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям».