


Інструкційна картка
Тема: «Виготовлення декоративного елементу холодної
ковки з прута Ø 8X8 мм «S-РАВЛИК»

№ п/п	Послідовність виконання завдання	Ілюстрації по роботі
1	Верстак холодної ковки «Равлик»	
2	Підготовка металу до гнуття	
3	Фіксуємо заготовку в замку верстака	
4	Фіксуємо опорний ролик в нижньому положенні	

5	Виконуємо гнуття малого кола равлика	
6	Виконуємо гнуття великого кола равлика	
7	Встановлюємо допоміжний елемент для гнуття за більшим радіусом	

8	Доводимо радіус кола равлика до потрібного розміру	
9	Знімаємо матрицю верстака	
10	Перевіряємо заготовку на дефекти	

11	Виконуємо послідовність операцій з протилежної сторони заготовки	
12	Виконуємо гнуття малого кола равлика	
13	Виконуємо гнуття великого кола равлика	

14	Знімаємо матрицю верстака	
15	Перевіряємо виріб на співвісність	
16	Готовий виріб	