

ENTIDAD: IPSI ANOUTA WAKUAIPA			CIUDAD: EL PAJARO		FECHA: 11-12-2024		REPORTE N° 19698	
TIPO DE SERVICIO: CONTRATO			TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO		x	CORRECTIVO		OTRO

NOMBRE DEL EQUIPO: BASCULA PISO DIGITAL					UBICACIÓN FÍSICA: P Y M ENFERMERIA			
MARCA		MODELO		NUMERO DE SERIE		No. DE ACTIVO		
SECA		874		1000000293613		2859		
INSPECCIÓN FÍSICA:		BUENO	x	REGULAR		MALO		
		CALIBRACIÓN:		SI		NO		x

ACTIVIDAD GENERAL	
Desensamble del equipo	x
Limpieza general externa	x
Limpieza general interna	x
SISTEMA HIDRÁULICO	
Limpieza de las cámaras	
Limpieza de tuberías	
Limpieza y lubricación de la aguja de aspirado	
Limpieza y lubricación del bloque de reactivos	
Limpieza y lubricación de la jeringa de presión	
Verificación de drenaje	
Verificación de nivel de agua	
Verificación de succión	
SISTEMA ELÉCTRICO/ ELECTRÓNICO	
Limpieza de contactos	
Limpieza del colimador RX	
Limpieza fuente de poder	
Limpieza de sensores	
Limpieza de tarjetas electrónicas	
Limpieza del tubo RX	
Limpieza del transformador	
Verificación de cableado	
Verificación de carga y descarga	
Verificación de circuito de control	
Verificación de corte y coagulación	
Verificación de contactores	
Verificación del disparador RX	
Verificación de electroválvulas	
Verificación de fusibles	
Verificación de manómetro	
Verificación de presostato	
Verificación del regulador de velocidad	
Verificación de resistencia	
Verificación del selector de potencia	
Verificación de sincronismo	
Verificación de termómetro	

SISTEMA MECÁNICO	
Limpieza de la bomba insufladora	
Limpieza de los depósitos	
Limpieza de filtros	
Limpieza del módulo 4 puestos	
Limpieza del motor	
Limpieza del pedal	
Limpieza del resorte	
Limpieza de rieles	
Limpieza de rodillos	
Limpieza del sistema automático	
Limpieza de válvulas	
Limpieza y lubricación del émbolo, y orings.	
Lubricación de la campana	
Verificación de barandas	
Verificación del contador numérico	
Verificación de cabecera	
Verificación de estribos	
Verificación de motobomba	
Verificación de movimiento	
Verificación de piñonera	
Verificación de piñonería	
Verificación de plataforma	
Verificación de ruedas	
Verificación de trampa de condensados	
Verificación de válvulas manuales	
Verificación de válvula de sobrepresión	
SISTEMA DE CONTROL	
Verificación alarmas Visuales y audibles	
Verificación de cableado red video	
Verificación del display	
Verificación del fotómetro	
Verificación de módulo CO2	
Verificación del módulo ECG	
Verificación de módulo NIBP	
Verificación de módulo SPO2	

Verificación de pantalla	
Verificación de panel frontal	
Verificación de revoluciones	
Verificación de temperatura	
Verificación del temporizador	
ACCESORIOS	
Limpieza de electrodos	
Limpieza de la lámpara	
Limpieza de objetivos, oculares y condensador	
Limpieza y lubricación de la impresora	
Limpieza y lubricación del ventilador	
Limpieza y verificación del teclado	
Verificación del adaptador	
Verificación del balasto	
Verificación de Batería	
Verificación de Bombillo	x
Verif. de brazaletes, manómetro, válvula y pera	
Verificación de carro de transporte	
Verificación de celda de flujo	
Verificación de escobillas	
Verificación de extensores	
Verificación de la fibra óptica	
Verificación de membrana, olivas y campana.	
Verificación de Oftalmoscopio y otoscopio	
Verificación de puerta, empaque y cierre	
Verificación de paletas	
Verificación del porta tubo	
Verificación del sensor de aire y sensor de piel	
Verificación de Sensor CO2	
Verificación de Sensor SPO2	
Verificación de Transductor	
Verificación de transductor convex	
Verificación de transductor endovaginal	
Verificación de transductor recto	
Verificación de transductor de tejido blando	
Verificación de Valvas	

OBSERVACIONES



Fidel G. Quintero Miranda
ING BIOMEDICO
EPC
E.P. 26244186599 QND

REALIZADO POR

RECIBIDO POR