

ПАСПОРТ
Золочівського ліцею
Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області

(назва закладу освіти)

Львівська область, м. Золочів, вул. Січових Стрільців,7
(адреса закладу)

Будівля має загальну площу **1200 кв.м**

1. ПОКРІВЛЯ

Площа покрівлі **500 кв. м.**, матеріал покрівлі: **метало черепиця**

Наявність і стан парпетних огорож : -

Правильність прилягання покрівлі до димових труб і парпетів: -

Наявність дір і свищів у покрівлі : **нема**

Стан фальців і гребенів : **задовільний**

Стан покриття покрівлі: **задовільний**

Наявність сміття на даху та у жолобах : **відсутнє** (очищено працівниками ЖЕКУ)

Стан водостічних труб : **задовільний**

2. ГОРИЩЕ

1. Матеріал горищного перекриття : **дерево**

2. Товщина і стан теплоізоляції труб центрального опалення: -

3. Утеплення з'єднань і приладів центрального опалення: -

4. Кількість слухових вікон : **2** , з яких обладнано жалюзійними ґратами: - шт.

5. Наявність витяжок із горища на дах: -

6. Стан входної двері на горище (щільність прикриття): **задовільний; двері щільно прилягають до рами.**

3. СХОДИ

1. Стан парадних дверей та наявність пружин: **задовільний, пружина наявна**

2. Наявність і стан подвійних віконних рам: **наявні, задовільний.**

3. Справність засклення: **справні**

4. Стан перил і поручнів: **задовільний**

4. ПІДВАЛ

1. Стан входних дверей і спуску: **задовільний**

2. Стан і матеріал зашпаровування на зиму продухів у зовнішніх стінах: -

3. Стан підвалу (затоплюваність, захаращеність) і його використання :
задовільний

4. Стан трубопроводів, що проходять у підвалі (ревізії, з'єднання, опалення):
-відсутні.

5. Наявність водомірного вузла, зручність підходу до нього: **наявний, підхід зручний.**

5. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

1. Стан внутрішнього водопроводу (безперебійність подачі води, справність водопідкачок): **задовільний.**
2. Стан внутрішньої каналізації : **задовільний.**
3. Стан мереж гарячого водопостачання: -
4. Стан мереж центрального опалення (забезпечення обігріву всіх приміщень): -
5. Стан внутрішньо будинкових електричних мереж (відповідно категорії з надійності електропостачання та навантажень абонентів технічним параметрам внутрішньо-будинкових мереж), комутаційних апаратів та апаратів захисту, забезпечення електроосвітленням, місця установа збірників сміття, усіх вхідних дверей, сходових кліток, горищ і підвалів: **задовільний, відповідає ПУЕЕ.**
6. Утеплення всіх трубопроводів, що проходять у неопалювальних приміщеннях: -
7. Стан місцевої котельні або теплопункту: **задовільний.**
8. Очистка димових і вентиляційних каналів: **проведена.**

6. ПРИБИРАЛЬНИЙ І ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ІНВЕНТАР

1. Кількість прибиральної площі вулиці і подвір'я 6444кв. м, заготовленого піску для підсипання під час ожеледі **2 м3** (норма – 1 куб. м. на 4 тис. кв. м).
2. Даний заклад обслуговує **1** двірник.
Мають в наявності у справному стані:
скребки: **1** шт.
лопати : **1** шт.
ломи: **1** шт.
мітли : **4** шт.
3. Забезпеченість контейнерами, бачками і відрами: забезпечені у кількості **2/2/2.**
4. Наявність і стан протипожежного інвентарю (багри, сокири, вогнегасники і т. ін.): **протипожежний інвентар наявний, стан задовільний.**

7. ДИТЯЧІ МАЙДАНЧИКИ І ЗОВНІШНІЙ БЛАГОУСТРІЙ

1. Підготовлене до зими обладнання дитячих майданчиків: -
2. Підготовка до зими зелених насаджень (підгортання, утеплення стовбурів і коренів, очистка газонів від сміття і т. д.): **підготовлені.**
3. Підготовка майданчиків для заливання ковзанки : -
4. Стан територій на подвір'ї:
 - а) бетонне покриття: **стан задовільний.**
 - б) газони: **стан задовільний.**