

**АКТ**  
**экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в**  
**приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других**  
**маломобильных групп населения**

ЛАО г. Омска  
(наименование муниципального  
образования Омской области)

"16" июня 2016 года

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и  
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности  
инвалидов и других маломобильных  
групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: Общеобразовательная школа.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644030, г. Омск, ул. 10-я Чередовая д.32А, тел. (3812) 41-84-50, school79\_omsk@mail.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3306,4 кв.м;
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7904,4 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1963 г., год последнего капитального ремонта: 1963 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - июль 2016 г., капитального – не планируется.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 79»; БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 79».

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644030, г. Омск, ул. 10-я Чередовая д.32А, тел. (3812) 41-84-50, school79\_omsk@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование): департамент Образования Администрации г. Омска.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 644043, г. Омск, ул. Карла Либкнехта, д.33, тел. (3812) 20-11-92, obrazovanie@admomsk.ru

## 2. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: на ул. 10-я Чередовая имеется остановка общественного транспорта «Магазин», автобус №49,52,178,185, маршрутное такси № 52,55,331,349,392,395(54) (остановка не доступна для МГН, дефекты покрытия, трубы ливневой канализации).

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 65 м.

2.2.2. Время движения (пешком) 1-3 мин.

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).

2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, отсутствует (*нужное подчеркнуть*).

2.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (*нужное подчеркнуть*), трубы, дефекты покрытия.

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

## 2.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ВНД
С нарушениями слуха	А
С нарушениями умственного развития	А
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

\* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

## 2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1-3
2	Вход (входы) в здание	ДУ		4-8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		9-18
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	ДУ		19-30
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	—		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		31-34
6	Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ		35-41
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		42

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

## 2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта

ДУ

в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.

### 3. Управленческое решение (проект)

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт текущий
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	—
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт текущий
6	Система информации на объекте (во всех зонах)	ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт текущий
8	Все зоны и участки	ремонт текущий, ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

3.2. Период проведения работ 2016-2017 гг.  
в рамках исполнения п.3.6 Паспорта доступности  
(указывается план адаптации объекта (далее – план))

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

3.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации http://zhit-vmeste.ru  
(наименование сайта, портала)

#### 4. Особые отметки

Приложения:

Результаты экспертной оценки на 17 л.  
Результаты фотофиксации на объекте на 20 л.  
Поэтажные планы, технический паспорт на 16 л.  
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Председатель комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – комиссия)

Директор БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 79»  
Лутонина М.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии

Ответственный по охране труда Иванова Е.М. \_\_\_\_\_

Заместитель директора Богданова С.А. \_\_\_\_\_

Председатель «ВОИ ЛАО» Гончаров Н.А. \_\_\_\_\_

Специалист по соц. работе Серeda Д.В. \_\_\_\_\_

Представители организации, расположенной на объекте

Заведующий хозяйством Целоусова Т.В. \_\_\_\_\_

Приложение № 1  
к акту экспертной оценки объекта  
социальной инфраструктуры и  
услуг в приоритетных сферах  
жизнедеятельности инвалидов и  
других маломобильных групп  
населения

Результаты экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в  
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других  
маломобильных групп населения (далее – объект)

**1. Территория, прилегающая к зданию (участку)**  
**Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска**  
**«Средняя общеобразовательная школа № 79»**,  
**644030, г. Омск, ул. 10-я Чередовая д.32А**  
(наименование объекта, адрес)

№ п/ п	Наименование функционально-п ланировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть		1,2	Препятствие в виде трубы перед калиткой.	К,О,С	Устранить препятствие	ремонт текущий
2	Путь (пути) движения на территории	есть		3	Отсутствуют стрелки навигации и специальные знаки доступности.	С	Оборудовать стрелки навигации и знаки доступности	ремонт текущий
3	Лестница (наружная)	нет						
4	Пандус (наружный)	нет						
5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствует	К	Организовать парковку, на которой предусмотре ть 10 % мест	ремонт текущий

							(но не менее одного места) для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0х3,6 м. Нанести дорожную разметку и установить знак на вертикальной поверхности на высоте не менее 1,5 м.
6	Общие требования к зоне	Парковку организовать в соответствии с СП 59.13330.2012 (п.4.2)					

#### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДУ		1-3	ремонт текущий

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

## 2. Вход (входы) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть		4	Краевые ступени не выделены цветом. Боковые поручни с травмоопасными окончаниями. По продольным краям марша лестницы отсутствует приспособление для предотвращения соскальзывания трости или ноги.	О,С	Краевые ступени выделить цветом. Боковые поручни дополнить нетравмирующим и окончаниями, выступающими за марш лестницы на 0,3м. По продольным краям марша лестницы предусмотреть приспособление для предотвращения соскальзывания трости или ноги.	ремонт текущий
2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует	К	Оборудовать пандус. Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5%) Пандусы в своей верхней и нижней частях должны иметь горизонтальные площадки	ремонт капитальный

						<p>размером не менее 1,5x1,5 м.</p> <p>По продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги следует предусматривать колесоотбойники высотой не менее 0,05 м.</p> <p>Окрасить контрастным цветом площадки в начале и конце пандуса.</p> <p>Допускается для выявления граничащих поверхностей применение световых маячков или световых лент.</p> <p>Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), дополнительно и на высоте 0,5 и 0,7 м.</p> <p>Поручень перил с внутренней стороны должен быть непрерывным по всей высоте.</p> <p>Расстояние между поручнями пандуса принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м.</p> <p>Завершающие горизонтальные части поручня</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						должны быть длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. Поручни и колесоотбойники выделить контрастным цветом.		
3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5	Нарушений нет		не нуждается	
4	Дверь (входная)	есть		5-7	Входная дверь 2-х створчатая (0,95м и 0,83м). Дверь тамбура 2-х створчатая (0,88м и 0,93м). Высокий порог - 0,06м. На входной двери отсутствует смотровая панель. Отсутствует контрастная маркировка.	К,О,С	Понизить порог до 1,4см. На входной двери оборудовать смотровую панель (нижняя часть должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2м от уровня пола). Предусмотреть контрастную маркировку на смотровой панели и на двери тамбура в виде желтого круга диаметром 20 см.	ремонт текущий
5	Тамбур	есть		8	Не закреплено антискользящее покрытие.	О,С,Г,У	Закрепить антискользящее покрытие.	ремонт текущий
6	Общие требования к зоне	Лестницу наружную привести в соответствие с СП 59.13330.2012 (п.4.1.12). Входные и двери тамбура привести в соответствие с СП 59.13330.2012 (п.5.1.4-5.1.5).						

#### Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Приложение	Рекомендации по адаптации
--------------	------------------------	------------	---------------------------

структурно-функциональной зоны		№ на плане	№ фото	(вид работы)**
Вход (входы) в здание	ДУ		4-8	ремонт капитальный

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### 3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		9,10	Отсутствует контрастная окрашенная полоса на путях движения.	С	Предусмотреть контрастную окрашенную полосу на путях движения.	ремонт текущий
2	Лестница (внутри здания)	есть		11,12	Краевые ступени не выделены цветом. Отсутствуют на поручнях перил рельефные обозначения этажей. Высота поручней 0,84м. Отсутствует поручень с другой стороны лестницы (0,9м) а также дополнительный поручень на высоте 0,5м (детский).	О,С	Краевые ступени выделить цветом. Оборудовать поручень с другой стороны лестницы (0,9м) а также дополнительный поручень на высоте-0,5м. Поручни должны выступать за марш лестницы на 0,3 м и быть нетравмоопасными диаметром 0,04 до 0,06 м. На поручнях перил предусмотреть рельефные обозначения этажей.	ремонт текущий

3	Пандус (внутри здания)	нет						
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Отсутствует	К	Предусмотреть возможность использования гусеничного подъемника для подъема на верхние этажи.	индивидуальное решение с ТСР
5	Дверь	есть	13,14	Двери в коридорах 2-х створчатые (0,6м и 0,6м). Высокие пороги 0,03м-0,06м.	К,О,С		Заменить полотна дверей. При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину 0,9м. Понизить пороги до 1,4см.	ремонт текущий
6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть	15-18	Не доступно для МГН	К,О,С		Оборудовать стрелки-указатели и навигации по направлению к центральному входу.	ремонт текущий
7	Общие требования к зоне	Пути эвакуации привести в соответствие нормам СП 59.13330.2012 (п 5.2.)						

#### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ДУ		9-18	ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСР

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата,

"С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: После проведения мероприятий по адаптации объекта, в качестве эвакуационного выхода для МГН будет использоваться центральный вход.

**4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Зона обслуживания инвалидов**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть		19-23	Учебные классы: двери 2-х створчатые (0,6м и 0,6м). Мед.кабинет – 0,82м, препятствие в виде труб.	К	Заменить полотна дверей в классах. При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину 0,9м. Ученические места для учащихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске -	ремонт текущий

						<p>выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема.          Предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации.          Расширить дверной проем в мед.кабинете до 0,9м, устранить препятствие.</p>	
2	Зальная форма обслуживания	есть	24-30	<p>Библиотека: дверь 2-х створчатая (0,6м и 0,6м).          Столовая: отсутствует знак доступности возле одного из столов.          Спортзал: двери 2-х створчатые (0,6м и 0,6м).          Высокий порог – 0,05м.          Актальный зал: дверь 2-х створчатая (0,6м и 0,6м).          Высокий порог – 0,05м.          Отсутствует индукционная петля.</p>	К,О,Г	<p>Заменить полотна дверей.          При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину 0,9м.          Понизить пороги до 1,4см.          Столовая: оборудовать знак доступности возле одного из столов.          Актальный зал: предусмотреть не менее 5 % кресел для слабослышащих с индукционной петлей.          Предусмотреть специальную табличку доступности.</p>	ремонт текущий
3	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4	Форма обслуживания с	нет					

	перемещением по маршруту						
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
6	Общие требования к зоне	Оборудовать актовый зал системами индивидуального прослушивания в соответствии с СП 59.13330.2012 (п.7.1.11, п.7.2.4)					

#### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов	ДУ		19-30	ремонт текущий

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

#### 4.1 Жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

Жилые помещения	нет						
-----------------	-----	--	--	--	--	--	--

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-			-

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

## 5. Санитарно-гигиенические помещения

№ П/П	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на фото	Содержание	Значимо для	Содержание	Виды работ

			пл ан е		инвали да (катего рия)			
1	Туалетная комната	ест ь		31 -3 3	Туалеты не оборудованы для МГН: двери – 0,87м, порог – 0,06м, отсутствуют поручни возле раковин и унитазов. Унитазы расположены на пьедесталах. Наличие ступеней. Отсутствуют кнопки вызова персонала. Отсутствуют специальные знаки доступности(в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.	К,О	Понизить порог до 1,4см. Демонтировать пьедесталы. По возможности предусмотреть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Обеспечить свободное пространство (не менее 0,75м) рядом с унитазом для размещения кресла-коляски. Оборудовать поручни возле раковин и унитазов. Установить крючки для трости, костылей. Оборудовать кнопку вызова персонала. Предусмотреть специальный знак доступности (в том числе рельефный) на высоте 1,35м. коляски.	ремонт текущий
2	Душевая/ ванная комната	нет						
3	Бытовая комната (гардеробная)	ест ь		34	Высота прилавка гардероба не соответствует	К	Понизить высоту прилавка до 0,85 см на ширину 1,0 м.	ремонт текущий

				нормам (1,05м).			
4	Общие требования к зоне	Адаптировать туалетные комнаты в соответствии с СП 59.13330.2012 (п.5.3)					

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		31-34	ремонт текущий

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

## 6. Система информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть		35-39	Отсутствуют стрелки-указатели навигации по направлению к центральному входу. Отсутствует контрастная окрашенная полоса на путях движения.	К,О,С,Г,У	Оборудовать стрелки-указатели навигации по направлению к центральному входу. Предусмотреть контрастную окрашенную полосу на путях движения.	ремонт текущий
2	Акустические средства	есть		40, 41	Отсутствует индукционная петля.	Г	Оборудовать индукционную петлю.	ремонт текущий
3	Тактильные средства	нет				С	Таблички при входе в здание, на классах, кабинетах и в местах общего пользования продублировать рельефными знаками на высоте от 1,3 до 1,4м. На поручнях перил предусмотреть рельефные обозначения этажей. Установить	ремонт текущий

							мнемосхему на центральном входе здания.	
4	Общие требования к зоне	Таблички привести в соответствие СП 59.13330.2012 (п.5.5)						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ		35-41	ремонт текущий

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_