

Умови доступності закладу для навчання (виховання) осіб з особливими освітніми потребами Чернівецької гімназії №3

Будівля закладу 2-х поверхова. Прилегла до будівлі територія поблизу входу до закладу не облаштована для паркування автомобільних МГН.

На стоянці бордюри - відсутні.

В'їзд на територію закладу заасфальтовано.

З центрального входу облаштовано пандуси із поручнями, що забезпечує безперешкодний вхід до закладу.

Дверний проріз відповідає вимогам. Ширина дверних і відкритих прорізів у стіні, а також виходів із приміщень і коридорів у сходову клітину відповідає нормам.

Двері санвузлів відчиняються назовні, проте розміри кабін санвузлів не відповідають нормам. Санвузли для маломобільних груп населення не обладнані та не відповідають нормам.

Кнопка виклику відсутня.

Біля кабінетів директора та заступника директора з НВР відсутні таблички із інформацією зазначеною шрифтом Брайля.

Дверні прорізи мають пороги.

Відсутнє тактильне покриття поверхні з покажчиками, що вказують напрямок руху при ходьбі для осіб з вадами зору.

Сходи на вході та в середині будівлі не промарковані рельєфним іншоструктурним покриттям.

Ліфт у закладі – відсутній.

Відсутні попереджувальні знаки для водіїв на під'їзді до території закладу.



Директор

Алла ЛІСОВСЬКА