Особливості матеріально-технічного забезпечення в Леб'язькій філії КЗ «Зачепилівський ліцей»

1. Загальна характеристика навчального закладу

Кількість будівель / технічний стан	Проєктна потужність, рік забудови	Фактична кількість дітей	Кількість навчальних, підсобних, адміністративних приміщень / технічний стан
1	250 1975 р.	73	Навчальні – 15. підсобні – 10, адмін - 3

2. Аналіз та технічний стан будівель та приміщень

	Загальна характеристика	Потребує ремонту
Кількість поверхів	2 поверхи	
Коридори	Підлога – дерев'яна. Стіні вкриті шпалерою.	
Сходи	кам'яні, вкриті фарбою	
Стан віконних блоків	Енергозберігаючі	
Санвузли	2 санвузли.	Потребує ремонту
Харчоблок	Ідальня , харчовий блок,овочесховище , комора, мийка	
Підсобні приміщення	погріб , надвірний туалет	
Підвал (технічний стан/наявність бомбосховища на ____ чол.)	немає	
Медичний кабінет	Площа медичного кабінету – 12м2	
Навчальні кабінет	Навчальних кабінетів – 15. Всі мають косметичний ремонт .	Необхідна заміна дверей

3. Аналіз та технічний стан будівель та приміщень

	Загальна характеристика	Потребує ремонту
Спортивний зал	Велика – 294м2	
Бібліотека	Площа – 62,7м2.	Косметичний ремонт

Вхідна група	Чотири входи до будівлі – один головний, три запасних.	Косметичний ремонт

4. Покрівля

Вид покрівлі	Площа покрівлі	Технічний стан покрівлі
Рубероїдна покрівля		Потребують ремонту п

5. Загальна характеристика інженерних мереж

Тепломережа/технічний стан	Водопостачання, водовідведення/ технічний стан	Електромережа/технічний стан	Прилади обліку/ технічний стан
Газова котельня, окреме приміщення	-	Належний	Всі лічильники повірені і знаходяться в задовільному стані

6. Загальна характеристика території

	Загальна характеристика	Технічний стан та потреба в ремонті
Загальна площа території	2 га	Необхідно замінити бордюри пішохідних доріжок
Площа асфальтобетонного покриття	800,4м2	800м2 покриття потребує заміни
Огорожа		відремонтувати
Загальна кількість зелених насаджень	60 дерев (фруктових – 50 шт.,)	
Контейнери для вивозу сміття / технічний стан, кількість	В наявності 1 контейнер	
Майданчик на твердій основі під контейнери для сміття	Належний стан – асфальт	Задовільний
Освітлення (наявність стовпів, ламп та їх функціональність)	1 стовпі – діючий , лампа на ганку, 5 ламп впродовж алеї	Належний

6. Оснащення приміщень навчального закладу

Найменування	В наявності	Потребує заміни
Харчоблок (технологічне обладнання / господарчі товари)	Ванни для миття посуду-3 шт, Комплект меблів -10 компл., 2 роздаточний стола,Стелажі -1 шт., Водонагрівач- 1 шт., Духовка електрична 1 шт., Холодильна камера -1 шт.,холодидльник -3 шт., Електроплита -1 шт., Стіл обідний-10 шт., Стільці учнівські -40 шт., Ваги електронні -1 шт. , шафи для сипучих продуктів 1 шт., шафа для посуда 1 шт., мойки для миття рук 2 шт.	Один холодильник потребує заміни
Медичний кабінет (ліки / обладнання / господарчі товари)	шафа , кушетки медичні	аптечки
Господарчий інвентар	Граблі веєрні-2 Граблі – 3 шт Лопати штикові-2 Сапи– 3 Лапати для снігу-2 Тачка садова-1 Газонокосарка-1.	Лопати штикові- Граблі -
Бібліотека (книги, комп'ютерне обладнання тощо)	загальна кількість бібліотечного фонду -560 примірників Із загальної кількості бібліотечного фонду за видами: - друковані – 546 - електронні – 14 - аудіовізуальні – 0 Із загальної кількості бібліотечного фонду за мовами: - українська – 2342 примірників - російська – 1000 примірників - інша –0	Оновити комп'ютерну техніку, навчально-методичну літературу
Навчальні кабінети (спеціальне навчальне обладнання / комп'ютерне обладнання, меблі)	Комп’ютери - 26 шт. Ноутбук -37шт. Принтери - 7 шт. Комплект для НУШ (ноутбук, МФУ, ламінатор) - 1 шт. Мультимедійні дошки 4 шт.. ,проектори- 6	Спеціальне навчальне обладнання потребує оновлення.,деякі меблі потребують заміни