



АНКЕТА

**визначення доступності будівель та приміщень
для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення (МГН)
закладів середньої освіти**

Дата проведення аудиту доступності (обстеження): 10.09.2021 р.

**Назва об'єкту: РОЗТОКІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ
УСТЬ-ПУТИЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИЖНИЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

Адреса: Чернівецька область, Вижницький район, с. Розтоки, вул. Головна, 92

Телефон: (03738) 25319

Електрона адреса: roztoki-shkola@ukr.net

Ім'я і посада керівника установи, де проводився аудит: Пасарюк Віра Степанівна, директор закладу



Ім'я і посада особи, відповідальної від установи за заповнення анкети: Пасарюк Віра Степанівна, директор закладу


Ім'я особи, представника від громадськості, яка заповнювала анкету: Бабешко Олена Олександрівна, голова ГО «МІ ПІВНІ», Бабешко Марина Василівна, голова комітету соціального захисту та інклюзії Молодіжної ради Буковини при Чернівецькій ОДА

1. Пішохідні переходи неподалік закладу освіти

- 1.1. Облаштовані світлофором Так Ні (світлофор відсутній)
- 1.2. Нанесена пішохідна «зебра» Так Ні
- 1.3. Обладнані пониженими бордюрами та похилими спусками Так Ні (тротуарна мережа відсутня)
- 1.4 Чи є біля закладу зупинки громадського транспорту Так Ні

	Вимоги ДБН В.2.2-40	Ілюстрація вимог ДБН	Фотофіксація, примітки/коментар	так	ні
I.	Доступ до прилеглої території закладу освіти				
1.1	Чи на тротуарах до території закладу відсутні бар'єри і перешкоди, є умови для безперешкодного і зручного пересування маломобільних груп населення (МГН)? Чи покриття є рівним і гладким, без перешкод, вибоїн, тріщин тощо? А товщина швів між плитами - не більше 0,015 м?		<i>Фотофіксація:</i>  <i>Коментар:</i> Покриття пішохідного шляху до закладу частково ґрунтове, не є гладким і рівним.		ні
1.2	Ширина тротуарів не менше 1,80 м		<i>Коментар: тротуар відсутній</i>		ні

1.3	Чи відсутні звисаючі нижче 2,1 м предмети (напр. гілки дерев тощо) Габарит по висоті до горизонтальних конструкцій чи звисаючих елементів повинен бути не менше 2,10 м		<i>Фотофіксація:</i>  <i>Коментар: На шляху до закладу є звисаючі гілки нижче 2,1 м</i>	ні
II. МІСЦЯ ВИСАДКИ / ПОСАДКИ, ПАРКУВАННЯ				
2.1	Чи є можливість для під'їзду автотранспорту (в т.ч. шкільного автобусу) з метою висадки/посадки пасажирів не далі, як 50 м. від головного входу закладу		<i>Фотофіксація:</i> 	ні

			Коментар: зупинка для автотранспорту біля закладу відсутня		
2.2	Чи існують біля закладу місця для парку-вання транспорту осіб з інвалідністю? Пояснення: При цьому має бути не менше 10% місць для а/т осіб з інвалідністю.		Коментар: місця для паркування транспорту осіб з інвалідністю відсутні		ні
2.3	Чи існують місця/конструкція для паркування велосипедів?		Фотофіксація:  Коментар: місця для паркування велосипедів є	так	
III	У випадку, коли заклад освіти знаходиться на окремій території				
3.1	Чи вхід на територію закладу без'бар'єрний: 3.1.1 Ширина хвіртки мін 90 см,		Фотофіксація:	так	

3.1.2 Відсутність сходів чи порогів, перепон тощо?







*Коментар: ширина хвіртки = 105 см.
Фотофіксація:*






Коментар: Покриття входу на територію закладу – ґрунтове, має вибоїни та нерівності


ні



3.2	Наявність огорожі довкола території ЗО не нижче 1,6 м (Огорожа без розривів, дір тощо)		<i>Фотофіксація:</i>  <i>Коментар:</i> територія закладу має частково-металеву огорожу, частково -металева сітка.	так	
IV. Прилегла територія закладу освіти					
4.1	Чи на прилеглай до об'єкту території існує система засобів орієнтації та інформаційної підтримки? а саме тактильні та візуальні елементи доступності на всіх шляхах руху до будівлі		<i>Фотофіксація</i> 	так	



			 Коментар: наявні візуальні елементи орієнтації		
4.2	Чи на прилеглої до об'єкту території існує можливості для безпечного і безпере-шкодного пересування маломобільних груп населення? Чи тротуари та пішохідні доріжки на території ЗОЗ мають рівне покриття, без бар'єрів і перешкод, вибоїн тощо? Примітки: <u>Покриття повинно бути гладким і рівним, без вибоїн і ям, а товщина швів між елементами покриття не більше ніж 0,015 м.</u>		Фотофіксація  Коментар: Покриття пішохідного шляху на території закладу частково заас-фальтоване, частково ґрунтове, має вибоїни та каміння .		ні


4.3	Чи водостоки, дощоприймачі та інші решітки відповідають вимогам ДБН? Водостоки на тротуарах повинні бути закриті решіткою з чарунками не більше 0,015 м		<i>Коментар:</i> <i>Водостоки на шляху до будівлі відсутні</i>	Час-тк ово	
4.4	Чи на пішохідних шляхах прилеглої території відсутні звисаючі предмети нижче 2,1 м ? А також виступаючі на пішохідний шлях більше ніж на 0,1 м ?		<i>Фотофіксація:</i>  <i>Коментар:</i> на пішохідних шляхах прилеглої території закладу відсутні звисаючі гілки дерев нижче 2,1 м	так	
4.5	Чи розташований на території закладу дитячий майданчик				ні


			Коментар: Виготовлено проектно-кошторисну документацію на облаштування спортивного майданчика зі штучним покриттям		
4.6	Чи розташований на території закладу спортивний майданчик		Фотофіксація:  Коментар: на території закладу відсутній спортивний майданчик. Заклад має стадіон, який розташований поза межами закладу	Час-тк ово	
V.	Входи до будівлі				
5.1	Чи при вході до будівлі існує ідентифікація про об'єкт, (наявність таблички/вивіски тощо)?		Фотофіксація	так	



			 Коментар: Інформаційна табличка присутня.		
5.2a	Чи над вхідною площадкою існує: навіс, водовідвід як з поверхні площадки, так із покриття навісу?		Фотофіксація:  Примітка/коментар: над вхідною площадкою є навіс без водопроводу, який не захищає пандус від дощу. Площадка біля сходів з одного боку огорожена поручнями.	Час-т КОВО	Час-т КОВО
5.2б	Чи площадка біля сходів має огороження поручнями по усьому периметру.				


5.3а	При вході в будівлю закладу є зовнішні сходи: Сходи повинні бути рівними, суцільними, з підсходинками (лицьова вертикальна частина сходинок), із шорсткуватою поверхнею. Чи усі сходи однакові за формою і розміром		<i>Фотофіксація</i>  <i>Коментар: сходи цементні, негладкі, однакові за розміром і формою.</i> <i>Розмір сходинок: 18х13,5 см.</i>	так	
5.3б	Розмір сходинок: 20х15 см.				ні
5.4	Чи ребра сходинок мають контрастне маркування відповідно до нормативних вимог?		 <i>Коментар: Ребра сходинок мають контрастне маркування</i>		ні


5.5a	При наявності ганку висотою в одну сходинку і більше, чи є збоку похилий заїзд/пандус, ухил якого не перевищує макс 8 % (1 : 12)? Пояснення: На 10 см висоти довжина похилої площини повинна бути не менше 1,2 м.		Фотофіксація: 	Так	
5.5б	Пандус повинен обов'язково мати неслизьку шорстку та рівну поверхню, чітко марковану кольором або фактурою, контрастну межу відносно суміжних горизонтальних поверхонь. Чи вільно можна під'їхати до пандусу?		Коментар: Кут нахилу пандусу= 7,2%. Пандус колій не має	так	
5.6	Ширина пандуса при однобічному русі має складати 1,2 м, при двобічному - 1,8 м.		Коментар: ширина пандуса = 107 см.		ні
5.7a	Чи при сходах і пандусах наявні з обох боків поручні? - на висоті 0,7 м і 0,9 м,		Фотофіксація	Час-т КОВО	




5.76			 <i>Коментар: З обох боків пандуса наявні поручні на висоті 87 см., сходи вхідних дверей мають поручні лише з правого боку.</i>		
	Чи завершальні частини поручня і вгорі, і внизу продовжуються по горизонталі на 0,3 м, і чи мають заокруглення?		<i>Коментар: завершальні частини поручня не продовжуються по горизонталі на 0,3 м, і не мають заокруглення .</i>		ні
VI	Вхідні двері до будівлі закладу, пороги				


6.1	Ширина дверних і відкритих прорізів у стіні, а також виходів із приміщень і з коридорів у сходову клітку повинна бути не менше 0,9м.		<i>Фотофіксація:</i>  <i>Коментар : Вхідні двері складаються з двох частин, їх ширина = 80 см та 40 см.</i>	Час-т КОВО	
6.2	Дверні прорізи не повинні мати порогів і перепадів висот підлоги. За необхідності влаштування порогів їх висота або перепад висот не повинні перевищувати 0,02 м. Примітки: <i>В іншому випадку повинні бути при</i>		<i>Фотофіксація:</i>	так	


	порогах скоси (див. малюнок)		 Коментар: Висота порогу = 0,02 м		
6.3а	Чи у дверях є оглядова панель? В полотнах зовнішніх дверей повинні бути оглядові панелі, нижня частина яких повинна розташовуватися в межах 0,3-0,9 м від рівня підлоги.		Фотофіксація:  Коментар: В полотнах зовнішніх дверей є оглядові панелі, яких розташована в межах 0,3-0,9 м від рівня підлоги. Нижня частина дверних полотнин не захищена протиударною смугою.	так	
6.3б	Нижня частина дверних полотнин на висоту не менше ніж 0,3 м від рівня підлоги повинна бути захищена протиударною смугою.				ні


6.4	На прозорих полотнах дверей повинно бути яскраве контрастне маркування висотою не менше 10 см і шириною не менше 20 см, розташоване на рівні не нижче 1,2 м і не вище 1,5 м від поверхні пішохідного шляху.		<i>Фотофіксація</i>  <i>Коментар:</i> Прозорі частини зовнішніх дверей мають контрастне маркування		ні
6.5	Різнорманітні предмети (наприклад щітка для витирання ніг, фіксатор дверей тощо) не повинні бути перепорою для прохожих, особливо для МГН. Це важливо у випадку евакуації при надзвичайних ситуаціях. <i>Дренажні і водозбірні ґрати, встановлювані в підлозі тамбурів або вхідних площадок, повинні встановлюватися урівень з поверхнею покриття підлоги.</i>	Дренажні і водозбірні ґрати 	<i>Коментар:</i> перешкод для руху немає	так	
VII	СХОДИ В СЕРЕДИНІ БУДІВЛІ (ДБН В.2.2-40, п.6.3.1)				

7.1	Якщо у будівля має перепад рівнів / сходи, поверхи вище першого, чи існує пандус або підйомник?		<i>Фотофіксація</i>  <i>Коментар:</i> Перший поверх закладу має перепад рівнів підлоги, має сходи, які не обладнані пандусом або підйомником. Будівля має два поверхи, сходи.	ні
-------------------	--	---	--	------------------



7.2	Чи при сходах є поручні з обох боків?		Фотофіксація  Коментар: Сходи мають поручні з тільки лівого боку.		ні
7.3	Чи на поручнях при сходах існують позначення поверхів рельєфним або шрифтом Брайля?		Фотофіксація 		ні





			Коментар: При сходах є візуальні позначення поверху		
7.4	Чи ребра сходинок мають контрастне маркування?		Фотофіксація  Коментар: на ребрах сходинок є контрастне маркування	так	
VIII	Коридори				
8.1	Чи достатньо місця у коридорах/вітальні з врахуванням осіб в кріслах колісних? Шляхи руху в коридорах, приміщеннях, галереях тощо вільні, ширина складає не менше min 1,8 м?		Фотофіксація	так	



					
8.2	Чи крісла/лави в коридорах розставлені так, щоб не перешкоджали проходу?		Коментар: у коридорах крісла розставлені так, щоб не перешкоджали проходу	так	
IX	Інформація				


9.1	Чи існує на видному місці зрозуміла план/схема (мнемосхема) про розташування приміщень по поверхово та на кожному поверсі окремо?		<i>Фотофіксація</i>  <i>Коментар:</i> план/схема (мнемосхема) про розташування приміщень закладу прописана на кожному поверсі.	так	
9.2	Чи існує мнемосхема із тактильними позначеннями та/або Брайлем?		<i>Коментар:</i> мнемосхема із тактильними позначеннями та/або Брайлем приміщень закладу відсутня		ні
9.3	Чи існує поверховий план із зазначенням приміщень/кабінетів		<i>Фотофіксація</i> 	так	


			<i>Коментар:</i> поверховий план із зазначенням приміщень/кабінетів закладу є		
9.4	Чи написи/інформація на стендах є доступною для читання для читання на відстані? Чи стенди з інформацією добре освітлені? Примітка: <i>Розмір шрифту повинен в залежності від відстані, але не менше № 14</i>		<i>Фотофіксація</i>  <i>Коментар:</i> написи/інформація на стендах є недоступною для читання для читання на відстані, шрифт менше № 14 .		ні
X	КАБІНЕТИ, КЛАСИ				

10.1	Чи ширина дверей до кабінетів є не менше 90 см?		<i>Фотофіксація</i>  <i>Коментар:</i> Вхід до кабінетів та класів обладнаний дверима різних розмірів. Деякі двері мають ширину 73 см, решта дверей – 90 і більше	частково	
10.2	Чи інформаційні таблички/позначення продубльовані рельсфними знаками і розташовуватися поруч із дверима з боку дверної ручки на висоті 1,4-1,75 м		<i>Фотофіксація</i>  <i>Коментар:</i> інформаційні таблички до кабінетів не продубльовані		ні

			рельєфними знаками, розташовані на дверях на висоті - 1,44 см.		
10.3	Чи відсутні пороги в дверях до кабінетів? Примітка: У випадку наявності порогу - чи його висота не перевищує 2,0 см і чи існують скоси?		<i>Фотофіксація:</i>  <i>Коментар:</i> Висота порогів в дверях деяких кабінетів сягає 8,5 см. Скоси відсутні		ні
10.4	Чи дверні ручки зручні для відчинення і зачинення дверей? Примітка: дверні ручки повинні мати форму, яка дозволяє керувати ними однією рукою (кулаком) і не вимагає застосування надто великих зусиль або значних поворотів руки у зап'ясті.		<i>Фотофіксація:</i>  <i>Коментар:</i> дверні ручки зручні для відчинення і зачинення дверей	так	
10.5	Чи в кабінеті підходи до різного обладнання і меблів є не меншими 1,2 м ?		<i>Фотофіксація:</i> 	так	


			<i>Коментар:</i> В кабінетах підходи до різного обладнання і меблів є не меншими 1,2 м.		
10.6	Чи біля столів і інших меблів існує вільний простір розмірами в плані не менше 0,9 м x 1,5м? Примітки: Ширина проходів між партами і меблями повинна бути не менше 0.9 м.		<i>Фотофіксація:</i>  <i>Коментар:</i> В кабінетах біля столів і інших меблів існує вільний простір розмірами в плані не менше 0,9 м x 1,5м	так	
10.7	Чи столи та парти в кабінетах доступні для осіб в кріслах колісних чи дітей? Примітка: Висота столів - Від підлоги до нижньої частини стола – 68 см Стільниця на висоті 70 – 80 см.		<i>Фотофіксація:</i> 	так	

			 <i>Коментар:</i> парти в кабінетах доступні для осіб в кріслах колісних та дітей, регулюються по висоті		
 ГАРДЕРОБ					
11.1	Чи є в приміщенні ЗО гардероб?		<i>Коментар:</i> гардероб в закладі відсутній . Кабінети закладу обладнано вішаками		ні
11.2	Чи вішалки доступні для дітей, осіб з низьким зростом чи в кріслах колісних? Примітки: Висота розташування вішачків не може перевищувати 1,3-1,4 м.		<i>Фотофіксація:</i> 	так	

			Коментар: В кабінетах вішалки доступні для дітей, осіб з низьким зростом чи в кріслах колісних		
	Туалетні приміщення				
12.1	Чи наявні санітарно-гігієнічні приміщення для маломобільних груп в загальних туалетних приміщеннях?		Фотофіксація:  	ні	
			Коментар: В закладі розміщено два загальних туалетних приміщеннях,	так	

	Чи є відповідної піктограми на вході? 		які не доступні для маломобільних груп. Ширина дверей в загальних туалетних приміщеннях – 60 см.  <i>Коментар:</i> На дверях в туалетних приміщеннях є відповідні піктограми.		
12.3	Чи є окреме санітарно-гігієнічне приміщення типу «унісекс» з окремим входом? Чи є відповідна піктограма? Чи є приміщенні тривожна сигналізація (екстрений виклик) та система сигналізації? 		<i>Коментар:</i> В закладі відсутнє окреме санітарно-гігієнічне приміщення типу «унісекс» з окремим входом		ні
	Інформація/піктограми				

	13	Чи існують загальнозрозумілі піктограми щодо призначення приміщень		<i>Фотофіксація:</i>  <i>Коментар:</i> В закладі частково присутні загальнозрозумілі піктограми щодо призначення приміщень	Час-т КОВО	
		Система сигналізації та оповіщення				
	14.1	Чи система оповіщення є доступною і зрозумілою для осіб з порушеннями зору?		<i>Фотофіксація:</i>  <i>Коментар:</i> В закладі присутня система оповіщення є доступною і зрозумілою для осіб з порушеннями зору.	так	
		і слуху?		<i>Коментар:</i> В закладі відсутня система оповіщення, що є доступною і зрозумілою для осіб з порушеннями слуху.		ні

	14.2	Чи шляхи і евакуаційні виходи доступні для осіб з інвалідністю, зокрема в кріслах колісних та з дитячими візками?		<i>Фотофіксація:</i>  <i>Коментар:</i> В закладі шляхи і евакуаційні виходи – неперекриті і доступні. Евакуаційні виходи мають зовнішні сходи, що не обладнані пандусом.	частк ОВО	
		Робота закладів освіти в умовах пандемії				
	15	Чи вжиті заходи для дотримання безпеки в умовах пандемії?		<i>Фотофіксація:</i>	так	

				 <i>Коментар:</i> В закладі вжиті заходи для дотримання безпеки в умовах пандемії		
--	--	--	--	---	--	--