

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГКУ НО

УСЗН Вачского района

Митрофанов В.К.

20__ г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ
(к паспорту доступности ОИ)
№ 62 от 29.09.2014 г.**

Вачский
муниципальный
район

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта : Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д.с. №1 «Березка»

1.2. Адрес объекта : 606150 Нижегородская обл. р.п.Вача ул.Советская д.18а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 719,59 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания _____, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) :

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Березка» - МБДОУ №1 «Березка»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 606150 Нижегородская обл., р.п.Вача, ул.Советская, д.18а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) : оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) : государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) : Управление образования администрации Вачского муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 606150, Нижегородская область, р.п.Вача, ул.Советская, д.246.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образование

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): пассажирский автобус Вача- Звягино, Павлово – Вача, Навашино-Вача.до автостанции

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 700 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать спуск – подъём)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГ	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДУ»		1-23
2	Вход (входы) в здание	«ДУ»		16,23-27, 56-58, 84,85
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ДУ»		30-35, 62-65, 87- 98-100, 120-123, 101, 118
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ДУ»		38,39, 45-51, 66-71, 79-82, 105-110, 123-130
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ДУ»		40-44, 72-76, 111-116, 131-137
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ДУ»		34,35,53, 102, 103, 118,
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ДУ»		1-23

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *Объект доступен условно*

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8.	Все зоны и участки	Ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	<u>2</u>	л.
2. Входа (входов) в здание	на	<u>2</u>	л.
3. Путей движения в здании	на	<u>2</u>	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	<u>1</u>	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	<u>2</u>	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	<u>1</u>	л.

Результаты фотофиксации на объекте

на 137 фото

Поэтажные планы, паспорт БТИ

на л.


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы


Начальник отдела

предоставления социальных услуг
ГКУ НО «УСЗН Вачского района»


 - Абросимова Т.Н.

Члены рабочей группы:


Специалист 1 категории отдела
предоставления социальных услуг
ГКУ НО «УСЗН Вачского района»

 - Сергеева О.И.


Заведующая отделением
срочного социального обслуживания
ГБУ «ЦСОГПВИИ Вачского района»


 - Патрекеева Н.Н.


Специалист отдела архитектуры
и градостроительства администрации
Вачского муниципального района


 - Семикова В.А.

Экономист 2 категории администрации
Вачского муниципального района
представители общественных
организаций инвалидов

 - Воронина О.И.


(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол №___)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ детский сад №1 «Березка»

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания СП 59.13330.2012		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1-5	Вход на участок какими-либо элементами информации об ОИ не оборудован. На всем пути движения до объекта средства информационной поддержки отсутствуют. (4.1.1, 4.1.3)	Все	Установить элементы информации на пути движения и при входе на участок.	Ремонт текущий
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	5-23	Поверхность пути: старое асфальтовое покрытие с выбоинами, местами с щебнем. Ширина тротуара в некоторых местах – 0,5м.(4.1.11)(недостаточно для проезда коляски) Тактильные средства на покрытии пешеходных путей на участке отсутствуют. (4.1.10)	Все К,О С	Предусмотреть асфальтовое покрытие с бордюрами. Установить тактильные полосы на покрытии пешеходных путей.	Ремонт текущий
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание.(СП42.13330)	Все	Предусмотреть асфальтовое покрытие с бордюром, по ширине не менее 0,9м, согласно правилам. Установить тактильные полосы на покрытии пешеходных путей.	Ремонт текущий

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	1-23	Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ детский сад №1 «Березка»

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания СП 59.13330.2012		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	23, 55	Лестница 3 ступени, разной высоты h1=0,20м, h2=0,15м, h3=0,18м, ширина марша- 1,10м(4.1.12,) высота перил – 1,05м, односторонние, одноуровневые (5.1.2;5.3.3-5.3.6; ГОСТ Р 51261 99)	Все	Установить двухсторонние перила, выровнять высоту ступеней, согласно правилам.	Ремонт текущий
2.2	Пандус (наружный)	есть		24,25	Ширина пандуса 1,10м, длина 2,50м (1:20)(4.1.14) нет колесоотбойника, поручни односторонние, недостаточной длины (5.2.14;4.1.15). Площадки перед пандусом нет, грунт – песок.(4.1.15)	К,О	Установить колесоотбойник, поручни, согласно правилам и установить площадку перед пандусом.	Ремонт текущий
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	16,26, 56, 83, 84.	Ширина площадок 1,10м., покрытие бетонное, есть неровности, деформированное (4.1.14).(5.1.3)	все	Ремонт всех площадок.	Ремонт текущий
2.4	Дверь (и) (входная)	есть	-	27,57, 84,	Края дверного полотна, ручки рекомендуется окрашивать в контрастные цвета. (5.1.5.) На дверном полотне должен быть символ доступности. Фиксаторов и доводчиков нет. (5.1.6.) Высота порогов от 0,05м до 0,30м (5.1.4, 5.2.4, 5.1.5).	К С К	Края дверного полотна, ручки окрасить в контрастные цвета. Пороги демонтировать.	Ремонт текущий
2.5	Тамбур	есть	-	27,58, 85	Покрытие тамбуров плитка скользящая. Размеры тамбуров 1,20х1,50м(5.1.7, 5.1.3). Поручни отсутствуют.(5.1.7)	все	Замена плитки, демонтаж порогов.	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне				Вход в здание доступно условно для МГН	все	Установить двухсторонние перила, выровнять высоту	Ремонт текущий