

**Паспор
т
Рівненс
ького
ліцею
Рівненс
ької**



При заповненні Паспорта враховувати вимоги:

1. Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25 вересня 2020 року № 2205 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за № 1111/35394.
2. Державних будівельних норм (ДБН) у новій редакції.
3. Прийнятого рішення засновника (власника) щодо підпорядкування закладу загальної середньої освіти.
4. Дані щорічних звітів ЗНЗ-1.
5. Акт обстеження 2024-2025н.р.

I.Паспортні дані

1.Адреса, телефон закладу освіти: Ковельський р-н.,с. Рівне, вул.Шкільна, 1; 44332.

1.1.Масштаб: 51°14'12.0"№23°48'50.5"E

1.2. Код ЄДРПОУ: 23018149 ;

1.3. КОАТУУ:723384901;

1.4. № у системі: 17473

1.5. Тип ЗЗСО: Ліцей з початковою школою і гімназією

1.6. Ступінь: I-III

1.7. Форма власності : комунальна

1.8. Відомча приналежність закладу: Рівненська сільська рада

1.9. Керівник закладу освіти: Вознюк Антоніна Миколаївна

1.10. Email: rivne_shkolaukr.net

1.11. Офіційний сайт закладу: <https://zzso-rivne.e-schools.info/>

1.12. ЗЗСО на порталі «Нові знання»: <http://nz.ua/school/wall?id=17473>

1.13. Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти:

<https://school.isuo.org/school/view?id=17473>

1.14 . Сторінка Facebook:

https://www.facebook.com/groups/322043495111806?locale=uk_UA

II. Загальні положення

2.1. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти: с.Рівне, с. Борове, с. Старовойтове

2.2. Кількість будівель: 5 (одна будівля ліцею, одна котельня, одна їдальня в пристосованому приміщенні, одне технічне приміщення яке перебуває в аварійному стані, укриття в підвальному приміщенні ліцею

2.3. Потужність закладу освіти: 300

2.4. Який лікувально-профілактичний заклад організує

медобслуговування: Любомльська центральна лікарня

2.5. Укомплектованість кадрами: 2 вакансії (учителя англійської мови, учителя хімії і біології)

2.6. Кількість учнів, які навчаються в школі: 187

Наявні проблеми: одне технічне приміщення і погреб потребують негайного капітального ремонту

III. Земельна ділянка

3.1. Місце розташування: вул. Шкільна, 1

3.2. Площа земельної ділянки: 2300 м²

3.3. Відстань до автомагістралі: 4700м

3.4. Огородження території: основна частина перебуває в належному стані, частина огорожі потребує заміни (41 м)

3.5. Благоустрій території: задовільний

3.6. Зв'язок зон між собою та будівлями: задовільний

3.7. У навчально-виробничій зоні розташовані: квітник, газони ,дерева

3.8. У спортивній зоні розташовані: 2 спортивні майданчики зі штучним покриттям розміром 40х20м, 30х15м

3.9. У господарській зоні розташовані: котельня, водонапірна башта, 2 технічні приміщення, їдальня.

3.10. Площа озеленення території :1200 м²

Наявні проблеми: необхідність встановлення частини нової огорожі території, капітальний ремонт технічних приміщень.

IV. Характеристика будівель, інженерно-технічне забезпечення

4.1. Типи навчального закладу: Ліцей; Ліцей з початковою школою та гімназією; I-III ст.

4.2. Кількість поверхів навчального приміщення: один

4.3. Забезпечення проточною холодною водою, стан водогону, тип

водопостачання будівель: забезпечено водопостачання з артезіанської свердловини, у липні 2024 року замінено труби водопостачання в їдальні, в добудованому приміщенні школи.

а) наявність питної води: Наявний питний фонтанчик.

б) протяжність водопровідних труб: по головному корпусу-150м, по добудованому корпусу-160м, по їдальні-30м.

Стан: задовільний

4.4. Забезпеченість системою каналізування, тип каналізування:

забезпечено власною системою каналізації, наявна вигрібна яма

а)протяжність каналізації: від туалету-50м, від нового корпусу 60м.

Наявні проблеми: потребує ремонту один із чоловічих туалетів в приміщенні школи

4.5. Забезпеченість системою опалення: забезпечено . Працює власна котельня.

4.6. Стан електромережі, заземлення: задовільний , заземлення присутнє

а) Рік введення в експлуатацію твердопаливних котлів опалення :2010р

б) Типи, моделі, потужність котлів: 1)UKS-M котел водогрійний заводський № 228;об'ємом 655м³, поверхня нагріву котла водогрійного 15м²; насос GHN 2 шт..

2) UKS-M котел водогрійний заводський №157;об'ємом 960м³, поверхня нагріву котла водогрійного 22м²; насос GHN 2 шт.

в)Укомплектованість контрольно-вимірювальними приладами (манометрами): укомплектовано – 4 шт.

г) Протяжність теплотраси: 150м по вулиці, 240м по школі.

4.7. Забезпечення пожежної безпеки приміщень необхідними первинними засобами пожежогасіння: забезпечено – наявна пожежна сигналізація, 18 штук вогнегасників по 5 кг порошкових.

Наявні проблеми: згідно норм потрібно ще 28 вогнегасників

4.8. Навчальні приміщення:

а) Загальна площа навчального корпусу, загальна площа навчальних приміщень:

№ з/п	Приміщення	Загальна площа корпусу (м²)	Загальна площа навчальних приміщень (м²)
1	Шкільний корпус	1423,5м²	612,2м²

б) Площа навчальних кабінетів, площа на одного учня, середня наповнюваність: 612,2м²; 3,3м²; 18 учнів у класі

№ з/п	Приміщення	Середня площа навчальних приміщень (м²)	Площа на одного учня м²	Середня наповнюваність
1	Навчальні кабінети	41 м²	612,2м²	18 учнів

в) Забезпеченість навчальних приміщень твердим і м'яким інвентарем:

забезпечено

г) Санітарно-гігієнічна характеристика стану утримання та обладнання навчальних приміщень: задовільна

Наявні проблеми: старе приміщення школи потребує заміни вікон на енергозберігаючі (26 вікон)

4.9. Навчально-спортивне приміщення:

а) Місце розташування: праве крило в добудованому приміщенні

б) Площа спортзалу, площа на 1 учня: 24x12м; 288 м²; 1,54 м² \1 учня

№	Приміщення	Місце розташування	Площа м²	Площа на 1 учня м²	Одночасна пропускна спроможність
1	Спортивний зал	Праве крило,добудоване приміщення	268,7	1,4	20 учнів

2.	снарядна	Справа від центральных дверей	20,0	-	
3	кабінет	Зліва від центральных дверей	12,5	-	2 учителі

в)Наявність у навчально - спортивному приміщенні туалетів, умивальників, душових кімнат: відсутні

г) Забезпеченість спортивним обладнанням та інвентарем: частково забезпечено

д) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання навчально-спортивного приміщення: задовільний

Наявні проблеми: необхідне поповнення спортивного інвентарю

4.10. Приміщення культурно-побутового призначення: відсутнє

4.11. Приміщення службового призначення.

а) Місце розташування: приміщення школи

б) Площа приміщень службового призначення:

Літера за планом	Поверхи	номер	Номери приміщень	Призначення приміщень	Площа за внутрішнім обміром	Площа приміщень (м²)				
						загальна	основна	допоміжна	а	торгова площа збудована або об'єднана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A-1	підвал	1	1	підвал	26.5	26.5		26.5		
			2	підвал	4.9	4.9		4.9		
			3	підвал	5.8	5.8		5.8		
				По підвалу:	37.2	37.2		37.2		
A-1	1	1	4	коридор	20.1	20.1		20.1		
			5	вестибюль	46.0	46.0		46.0		
			6	коридор	14.7	14.7		14.7		
			7	клас	45.9	45.9	45.9			
			8	кабінет директора	13.6	13.6	13.6			
			9	умивальник	4.6	4.6		4.6		
			10	вбиральня	8.7	8.7		8.7		
			11	вбиральня	8.0	8.0		8.0		
			12	умивальник	4.8	4.8		4.8		
			13	кладова	6.3	6.3		6.3		
			14	кладова	6.8	6.8		6.8		
			15	клас	46.4	46.4	46.4			
			16	кабінет психолога	14.7	14.7	14.7			
			17	клас	44.5	44.5	44.5			
			18	клас	40.2	40.2	40.2			
			19	коридор	112.2	112.2		112.2		
			20	бібліотека	40.2	40.2	40.2			
			21	клас	45.2	45.2	45.2			
			22	коридор	130.0	130.0		130.0		
			23	кабінет фізики	52.9	52.9	52.9			
			24	лаборантська	15.6	15.6	15.6			
			25	кабінет хімії	52.2	52.2	52.2			
			26	лаборантська	16.5	16.5	16.5			
			27	кабінет інформатики	36.9	36.9	36.9			
			28	електрощитова	7.9	7.9		7.9		
			29	теплопункт	6.2	6.2		6.2		
			30	побутова кімната	13.4	13.4		13.4		
			31	клас	43.9	43.9	43.9			
			32	клас	46.8	46.8	46.8			

за планом	Поверхи	номер	Номери приміщень	Призначення приміщень	Площа за внутрішнім обміром	Площа приміщень (м ²)			
						загальна	основна	допоміжна	торгова
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	33	кабінет	12.5	12.5	12.5		
			34	спортзал	268.7	268.7	268.7		
			35	снарядна	20.0	20.0	20.0		
			36	учительська	27.8	27.8	27.8		
			37	клас	36.4	36.4	36.4		
			38	клас	36.1	36.1	36.1		
			39	клас	36.1	36.1	36.1		
			40	клас	36.2	36.2	36.2		
			41	тамбур	4.5	4.5		4.5	
				По 1 поверху:	1423.5	1423.5	1029.3	394.2	
				По будівлі:	1460.7	1460.7	1029.3	431.4	

в) Обладнання службових приміщень необхідними меблями, мультимедійними засобами та інформаційно-комп'ютерними технологіями: обладнано

Наявні проблеми: необхідно провести ремонт даху

4.12. Медико-санітарні приміщення.

а) Місце розташування, площа, обладнання: коридор основної будівлі, 15 м², обладнано меблями

№	Приміщення	Площа м ²	Місце розташування	Обладнання
1	Медичний кабінет	14,7	Основний корпус	Наявне (Потребує оновлення)

б) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання медикосанітарних приміщень: задовільний

Наявні проблеми: обладнання медичного кабінету потребує систематичного оновлення

4.13. Захисна споруда .

а) Місце розташування, загальна площа, площа на 1 учня: в підвальному приміщенні основного корпусу; 36,6 м²; розраховане на 50 людей

№	Приміщення	Площа м ²	Місце розташування	Обладнання, меблі
1	Укриття	36,6	Підвальне приміщення	обладнано

б) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання захисної споруди : задовільна

Наявні проблеми: два санвузли потребують встановлення каналізації.

V. Гігієнічна оцінка стану організації харчування

5.1. Місце розташування їдальні: на задньому дворі школи в пристосованому приміщенні

5.2. Загальна площа їдальні: 98,4м²

№	Приміщення	Місце розташування	Площа м ²	Площа на 1 учня м ²	Одночасна пропускна спроможність
1	Коридор	По центру приміщення	10,5	1,6	60 учнів
2.	Кухня	Злів в кінці коридору	20,3		
3	Комора	Прямо в кінці коридору	22,8		
4	Кладова	Зліва при вході	3,1		
5	Їдальня 1	Справа від коридору	23,4		
6	Їдальня 2	Справа від коридору	18,3		

5.3. Обідня зала розрахована на 60 місць (влітку 2024 року проведено ремонт приміщень їдальні :виробниче приміщення (кухня), 2 зали, коридор, комора)

5.4. Наявність умивальників, сушок для рук : наявні 2 умивальники, 1 сушка

5.5. Наявність виробничих приміщень: наявне (одне)

5.6. Наявність підсобних приміщень: наявна комора

5.7. Наявність овочесховища: погріб на вулиці

Площа овочесховища: 12 м²

5.8. Забезпеченість згідно з санітарними нормами холодильним, технологічним, тепловим обладнанням, кухонним посудом, столовим посудом та ін.:забезпечено частково, потребує заміни меблів, мийки в виробничому залі, встановлення марміту

5.9. Умови та режим миття посуду: задовільні, постійно після кожної перерви

5.10. Режим роботи харчоблоку: 7.30-15.30

5.11. Організація харчування здійснюється: власною кухнею, згідно чотиритижневого сезонного меню , затвердженого головним управлінням Держпродспоживслужби у Волинській області

5.12. Режим харчування: на перервах

5.13. Організацію контролю за якістю харчування покладено на:

Медичну сестру Гелім В.І.

5.14. Санітарно-технічний та санітарно-протиепідемічний стан приміщень їдальні: задовільний

VI. Природне та штучне освітлення

6.1. Орієнтація вікон навчальних приміщень: південь - північ

6.2. Коефіцієнт природного освітлення кабінетів:

6.3. Джерела штучного електричного освітлення: LED-лампи

6.4. Використання електроенергії:100кВт/ день,2000кВт /місяць

6.5. Стан природного та штучного електричного освітлення: задовільний

VII. Санітарно-гігієнічне забезпечення функціонування закладу освіти

7.1. Наявність угоди про проведення дератизації, дезінфекції: наявна у відділі ОКМС Рівненської сільської ради

7.2. Наявність угоди про вивіз сміття: наявна , забезпечує комунгосп Рівненської сільської ради

7.3. Наявність графіка проходження періодичних медоглядів

працівниками закладу освіти: наявний, забезпечує Любомльська ЦРЛ

7.4. Медобслуговування учнів здійснюється: медичною сестрою Гелім В.І.
(проводяться профілактичні бесіди)

7.5. Дані лабораторно-технічного контролю за умовами навчання, харчування учнів: задовільні

VIII. Споживання ресурсів

8.1. Наявність приладів обліку теплової енергії, споживання теплової енергії за попередній/поточний рік (Гкал): наявні, відсутній облік

8.2. Наявність приладів обліку електричної енергії: наявний;

8.3. Наявність приладів обліку холодної води: відсутній;

8.5. Наявність приладів обліку гарячої води: 2 бойлери: туалет в основному приміщенні школи, виробниче приміщення їдальні;

IX. Інформація щодо проведених заходів із зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладу освіти за попередній рік та завдання з окреслених питань для реалізації у поточному році із зазначенням використаних коштів (державна субвенція, кошти місцевого бюджету):

Протягом попереднього 2023-2024 навчального року було проведено наступні заходи із зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладу освіти:

1. Встановлення громовідводів (місцеві бюджетні кошти)
2. Перезарядка вогнегасників (бюджетні кошти)
5. Капітальний ремонт та заміна труб холодного водопостачання по будівлі добудованого приміщення, в їдальні (місцеві бюджетні кошти)

6. Ремонт приміщень їдальні : виробниче приміщення, 2 зали, коридор, комора, поріг (місцеві бюджетні кошти)
7. Ремонт системи опалення (місцеві бюджетні кошти)
8. Побудова дровітні (місцеві бюджетні кошти)
9. Художнє оформлення стіни коридору в основному приміщенні (подарунок від випускників 2024р, вчителів школи) (робота 8 000 грн)

Також було отримано за бюджетні кошти :

1. Папір формату А4 15 шт.
2. Вжиті відповідні заходи із посилення безпеки. Встановлено: тривожну кнопку охорони
1. Поточний ремонт системи опалення
2. Проведено видалення аварійних дерев на території закладу
3. Придбано запчастин до косилок на суму 990 грн
4. Відремонтовано ноутбук на суму 5000грн
5. Фарба для принтера-900 грн
6. Комплект фарби для кольорового принтера на суму -1900грн
7. Ремонт шкільного автобуса на суму 21884грн
8. Сокира колун-704грн
9. Змішувач для кухні -610 грн
10. Запчастини до бензопили на суму 365грн
11. Запчастини на бойлер- 700грн
12. Забезпечені хімзасобами для прибирання
13. Також наш заклад повністю забезпечений дровами, торфобрикетом, вугіллям. У квітні отримали 18 тон вугілля на суму 130 680 грн
14. Забезпечено матеріалами для поточного ремонту: фарби, вапно, глина, шпаклівка, плінтуса до підлоги, барвники...

Врахувати у подальшій роботі закладу освіти:

Х. Потреби в удосконаленні освітнього середовища:

- потребують дооснащення мультимедійною технікою предметні кабінети;

- потреба в розширенні харчоблоку відповідно до кількості учасників освітнього процесу;
- побудова актової зали;
- ремонт огорожі 41 метр сітки, 18 стовпців.
- потреба в заміні вікон в частині будівлі закладу(приміщення старого корпусу 26 шт);
- облаштування місць відпочинку учасників освітнього процесу (для початкової школи);(внутрішнє в коридорі школи, та ігровий майданчик на території школи)
- створення ресурсної кімнати для дітей з ООП;
- підвищити контроль за інформуванням учнів та дотриманням правил охорони праці, безпеки життєдіяльності, правил поведінки, пожежної безпеки в закладі та під час надзвичайних ситуацій;

