

Häiriö- ja vaaratilanteet Lillhemt-Suurpelto -välin liikenteessä

OHJE KIRJAAMISEEN:

1. Kirjoita kenttään päivämäärä, sijainti, **lyhyt kuvaus** tilanteesta sekä nimi ja yhteystieto
✓ Tarkista kadun nimi tarvittaessa täältä <https://kartat.espoo.fi/ims>
2. Liitä viereen kuva tilanteesta (jos sellainen on)



Ajankohta: 11.2.2022, klo 8
Sijainti: Lillhemtintie 23
Kuvaus: Useita liikennettä hidastavia tilanteita Lillhemtintiellä mm. autot eivät mahtuneet ohi vastaantulevasta kuorma-autosta. Henkilöautot peruuttelivat risteysalueella, jotta kuorma-auto pääsi tulemaan ensin.

Havainnon jättäjän nimi ja yhteystieto: Essi Lahti,
essi.lahti1@gmail.com




Päivämäärä: 11.2.2022, klo 8
Sijainti: Lillhemtintie – Piilipuuntie liikenneympyrä
Kuvaus: Liikenne ruuhkautunut koulun saattoliikenteen ja kuorma-auton takia.

Havainnon jättäjän nimi ja yhteystieto: Essi Lahti,
essi.lahti1@gmail.com



Päivämäärä: 24.1.2022 klo 8.44
Sijainti: Tuurintie 5
Kuvaus: Elementtirekka ajoi aamun koululaisliikenteen seassa Tuurinmäentien jalankulkuväylää Tuurintielle, jossa tukki koko auto- ja jalankulkuliikenteen.

Havainnon jättäjän nimi ja yhteystieto: Essi Lahti,
essi.lahti1@gmail.com



Päivämäärä: 17.5.2021
Sijainti: Väli-Henttaan tie 25
Kuvaus tilanteesta: Pitkä yhdistelmärekka oli yrittänyt ajaa Väli-Henttaan tien läpi Salinpellontielle. Väli-Henttaan tie 25:n kohdalla tiukassa kapeassa mutkassa oli tien reuna pettänyt rekan renkaan alta ja rekan perävaunu oli pudonnut osittain ojaan katkaisten kohdalla olleen sähköpylvään. Pylväs oli katketessaan kiskaissut Väli-Henttaan tie 25:n talojohdon irti seinästä ja samalla katkesivat sähkötkin myös muista alueen taloista. Pelastuslaitos kutsuttiin paikalle. Rekka oli jumissa noin tunnin ja sähkötkin olivat poikki noin kolme tuntia.

Havainnon jättäjän nimi ja yhteystieto:
Jyrki Riikinsaari, p. 0400-317176



Päivämäärä:

Sijainti:

Kuvaus tilanteesta:

Havainnon jättäjän nimi ja yhteystieto:

Päivämäärä:

Sijainti:

Kuvaus tilanteesta:

Havainnon jättäjän nimi ja yhteystieto:

Päivämäärä:

Sijainti:

Kuvaus tilanteesta:

Havainnon jättäjän nimi ja yhteystieto:

Päivämäärä:

Sijainti:

Kuvaus tilanteesta:

Havainnon jättäjän nimi ja yhteystieto:

Päivämäärä:

Sijainti:

Kuvaus tilanteesta:

Havainnon jättäjän nimi ja yhteystieto:

Päivämäärä:

Sijainti:

Kuvaus tilanteesta:

Havainnon jättäjän nimi ja yhteystieto:

Päivämäärä:

Sijainti:

Kuvaus tilanteesta:

Havainnon jättäjän nimi ja yhteystieto:

Päivämäärä:

Sijainti:

Kuvaus tilanteesta:

Havainnon jättäjän nimi ja yhteystieto:

Päivämäärä:

Sijainti:

Kuvaus tilanteesta:

Havainnon jättäjän nimi ja yhteystieto:

Päivämäärä:

Sijainti:

Kuvaus tilanteesta:

Havainnon jättäjän nimi ja yhteystieto:

Päivämäärä:

Sijainti:

Kuvaus tilanteesta:

Havainnon jättäjän nimi ja yhteystieto:

Päivämäärä:

Sijainti:

Kuvaus tilanteesta:

Havainnon jättäjän nimi ja yhteystieto:

Päivämäärä:

Sijainti:

Kuvaus tilanteesta:

Havainnon jättäjän nimi ja yhteystieto:

Päivämäärä:

Sijainti:

Kuvaus tilanteesta:

Havainnon jättäjän nimi ja yhteystieto:

Päivämäärä:

Sijainti:

Kuvaus tilanteesta:

Havainnon jättäjän nimi ja yhteystieto:

