

**FICHA DE EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
PARA EL INICIO DE LAS CLASES PRESENCIALES 2022**

NOMBRE Y APELLIDO DEL DIRECTOR : DAVID HUAMANÍ HUALLANCA

NOMBRE DE LA IIEE : Nº 38724/Mx-P

PROVINCIA : LA MAR

DISTRITO : ANCHIHUAY

LOCALIDAD : BUENA GANA

**CUADRO DE EVALUACIÓN**

N° DE EDIFICACIÓN	CONDICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA (MARCA CON UNA X)				
	MUY BUENA	BUENA	REGULAR	MAL	INSERVIBLE
1					
2					X
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

DE ACUERDO A SU EVALUACIÓN DE SU INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN QUE DIRIGE ESTÁ EN CONDICIONES DE (MARQUE CON UNA X):

1. INICIAR LAS CLASES PRESENCIALES : .....

2-NO ESTÁ EN CONDICIONES : X

-----

FIRMA