

Forklift
Periyodik Kontrol Rap
☐ Dizel

Firma adı				Bölümü			
Adresi				Kontrol tarihi			
Tel.		Faks		Kontrol no			
Markası		DALIAN		İmal yılı		2012	
Modeli / Tipi		FD25 CTJ		Fren çeşidi		HİDROLİK	
Seri No		507745		Kapasite(kg)		2500	
Hızı (m/s)		--		Kapasite kaldırma yüksekli.(mm)		3300	
Yakıt tipi		DİZEL		Kapasite ağırlık merkezi (mm)		500	
CE etiketi var mı?		Evet		AB kimlik no			
TSE belgesi var mı?							
A UYARI SİSTEMLERİ KONTROLÜ				Uygun		U. Değil	
1	Önceki kontrol raporu var mı?Eksiklikler giderilmiş mi?			İLK		23	Gal zinciri bakla ve pimlerinde aşınma ve zincir ayarları durumu
2	Uyarı-etiket işaretleri			Uygun		24	Karşı ağırlık bağlantı durumu
3	Göstergelerin durumu			Uygun		25	Hidrolik hortum durumu
3	Korna durumu			U DEĞİL		26	Kumanda valfi durumu
4	Ön farların durumu			Uygun		D YÜK KALDIRMA DENEYİ	
5	Sinyallerin durumu			Uygun		I FONKSİYON DENEYİ	
6	Fren lambaları durumu			U DEĞİL		27	Forklift yüksüz durumda her bir hareket mekanizmasının izin verilen hareket alanlarının başından sonuna kadar forklift çalıştırıldı ;Forkliftin bütün fonksiyonları yerine getirdiğini kontrol et.
7	Sarı renkli döner tepe lambası durumu			U DEĞİL			
8	Geri vites ikaz kornası var ve çalışma durumu			Uygun			
10	Lastik diş kalınlığı 1,6mm'den az mı ve lastiklerin genel durumu			U DEĞİL		II STATİK DENEY	
11	Bijonların sıklığı			Uygun		28	Forklift yük kaldırma diyagramındaki değerlere göre yüklendi Bütün yükte en az 10dk.askıda tutuldu . Forklift kaldırma mekanizmalarında ve ataşmanlarında hiçbir çatlak, kalıcı biçim değişikliği, forkliftin çalışma emniyetini etkileyecek bir durum ve bağlantılarında gevşeme ve hasar olmadığı görüldü
12	Egzos sisteminde gaz temizleyici ve tutucusu			---			
13	LPG'li forkliftde gaz (köpük kullanarak) kaçacağı			----			
B EMNİYET SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ						III DİNAMİK DENEY	
14	Forklift freni					29	Forklift yük kaldırma diyagramındaki değerlere göre yüklendi. Forkliftin bütün hareket sınırları boyunca forklift hareketleri yaptırıldı Forkliftin kaldırma mekanizmaları ve frenlerin emniyetli işlerliği kontrol edildi deney sonunda yapılan gözle kontrollerde forklift kaldırma mekanizmalarında ve yapı elemanlarında hasar,baglantılarında gevşeme ve bozulma olmadığı görüldü.
15	Geriyi gösteren aynalar			Uygun			
16	Operatörü çarpma ve devrilmeye karşı koruyacak ön ve üst korkuluk (kabin) durumu			Uygun			
17	Direksiyon hakimiyeti için direksiyon topuzu			Uygun			
18	Yangın söndürücü var mı ve durumu			- U DEĞİL			
C KALDIRMA MEKANİZMASI KONTROLÜ						30	Test sonu piston ve kumanda valfi kaçak durumu
19	Çatal veya ataşman uçlarında çatlak,deformasyon ve kilit pimleri			Uygun		31	Yukarıda belirtilen ağırlıklarda forkliftin emniyetli çalıştırıldığı görülmüştür
20	Fabrika orijinal çatal boyuna-çatal açısı 90 derece durumu			Uygun		E FİRMAYA AİT BELGELERİN KONTROLÜ	
21	Asansör makaraları			Uygun		32	Forklifti kullanan operatörün belgesi var mı?
22	Lift ve tilt silind.de iç veya dış kaçak ve tilt silindir paralellliği			Uygun		33	Forkliftin'in bakım-onarım ve periyodik kontrol dosyası var mı? Güncel mi?

NOTLAR ve ÖNERİLER:

SONUÇ Yukarıda kontrol tarihinde teknik özellikleri belirtilen FORKLİFT’ nın mevcut şartlar altında , önerilere uyulması önkoşulu kullanılmasında sakınca yoktur. Bir sonraki kontrol tarihi 29.11.2015			
Kontrolü Yapan Yetkili Makina Mühendisinin		ONAY	
Adı, Soyadı		Adı, Soyadı	
Oda Sicil No		Oda Sicil No	