

Tárgy: Zsámbéki Hulladéktelep Rekultiváció?

Ügyiratszám: PE-06/KTF/31105-14/2020.

Feladó: xxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxx

Email: xxxxxxxx

Cím: xxxxxxxx

Tisztelt xxxxxxxx!

Telefonon történt beszélgetésünkre hivatkozva elküldöm Önnek az észrevételeimet és kérem ezek szíves kivizsgálását.

2018-ban a Zsámbéki szeméttelpet bezáratták, erről rendőrségi jegyzőkönyv is készült, hogy a területen veszélyes hulladékot, valamint kommunális szemetet tároltak illegálisan, több tízezer köbméter hulladék lerakása történt meg. A 059/1 és a 059/2-es helyrajzi számú területre.

A Zöldhatóság is leírta, hogy milyen hulladék található a bezárt hulladéktelepen. Az akkori tulajdonost, a BIO-RECYCLING Környezetvédelmi Kft.-t felszólították a terület rekultiválására (a beszállított, illegálisan lerakott szemét elszállítására, aminek ügyiratszáma: PE/KTF/38378-12/2016.

Ez az illegálisan lerakott szemét a mai napig nem került a területről elszállításra. Ezalatt értem a veszélyes hulladékot, palát, autógumit, elektronikai eszközöket.









2020-ban A C&C Property Holding Kft. megkapott Önöktől egy határozatot, melyben a Zöldhatóság Pest megyei Kormányhivatala hozzájárul ennek a területnek a rekultiválásához, valamint az újranyitásához.

Az Önök szakhatósága miért nem kérte a területről az eddig oda behordott veszélyes hulladék elszállítását, valamint miért gondolták azt, hogy személyesen nem feladatuk ellenőrizni ezt a területet illetve a rekultivációt?

A szemétkupac szomszédos a mellette lévő Natura 2000-es területtel.

Az Önök által kiadott határozatban, illetve a rekultivációs engedélyben úgy értelmezzük a rétegrendet, hogy a kialakított szemétkupacra először beton- és tégladarálék, azon sárga föld majd termőföld réteg kell kerüljön kialakításra. És erre Önök még 400 cm rátölthető felületet biztosítanak. Ezt is szeretném kivizsgáltatni Önök által: hogy létezik az, hogy az eddig már ott lévő már hatalmas szemétkupacra Önök még plusz négy méter magas szemétkupacra rátöltést engedélyeznek? A szemétkupac már így is jócskán meghaladja a környezete magasságát. Mellékelünk Önöknek egy kisfilmet, amelyet a Zsámbéki Önkormányzat forgatott a területen, amiben pontosan látható. Az általuk leforgatott filmen pontosan látható, hogy a rétegrendet nem tartották be. A meglévő szemétkupacra nem aprították fel, a területről a veszélyes hulladékot nem szállították el és egyáltalán nem található és látható beton- illetve tégladarálék a film tanúsága szerint.

Itt szeretném felhívni tisztelt figyelmüket, hogy a C&C Property Holding Kft.-nek összesen négy fő alkalmazottja van, amiből kettő fő tulajdonosként bejegyzett. A területen víz- és gázkutakat kell kialakítani, illetve a már meglévő kutakat kellene működésképpé tenniük.

Tisztelettel kérdőm Önöket: Önök látták ezeket a kutakat? Vettek Önök ezekből mintát?

Arra is szeretném felhívni tisztelt figyelmüket, hogy a terület vízfolyása sem megoldott; a szomszédos szántóra folyik. A szemétkupacra kialakított, már meglévő vízgyűjtő szivattyú rendszere nem működik, az áram sincs oda bevezetve.





Ezúton szeretném felhívni szíves figyelmüket, hogy a szeméttelep mellett, egy kilométeres környezetében egy bezárt szénbánya is van (régi mányi szénbánya), amelynek teljes területét (zsámbéki járatait is) elárasztott a karsztvíz. Az ivóvíz készlet VESZÉLYBEN van! Önök ezt figyelembe vették az engedélyek kiadásakor?

Szeretném felajánlani a segítségemet abban, hogy ezekre a területekre elkísérem Önöket és bemutatom a jelenlegi tarthatatlan és környezetkárosító helyzetet.

Csatoltan küldök Önöknek fényképeket a szeméttelepről, melyeket 2021. január 23-24-én fotóztam. Ezeken láthatják, hogy egyáltalán nincs semmilyen rétegrend kialakítva. A meglévő szemetet csak elegyengették, a fekete földből kiáll az egyben lévő gumibroncs, hatalmas betontömbök, valamint 2021-es egyben lévő pillepalack.

Tehát kérem a tisztelt Hatóságot, a következő pontokat azonnali hatállyal kivizsgálni szíveskedjenek:

1. Miért maradt bent a lezárt területen a 2010-2018 között beszállított hulladék, kommunális és veszélyes hulladék, amikor a 2018-as határozat értelmében a területet bezárták és intézkedniük kellett volna a már lerakott hulladékok elszállíttatásáról.



2. A Tisztelt Zöldhatóság miképpen járulhatott hozzá, hogy újabb hulladékgazdálkodási engedély legyen ugyanezen területre kiadva (059/2), ami már eddig is túlterhelt volt és annak megszüntetéséről már korábban hoztak egy határozatot, amit nem hajtottak végre.
3. Működnek-e egyáltalán a már meglévő vízkutak és gázkutak? Hol működnek az engedélyben meghatározott számú vízkutak és gázkutak?
4. Miért nincs a határozat szerinti rétegrend kialakítva a rekultiválandó területen?













5. Miért nem ellenőrizte a tisztelt hatóság az érintett terület egy kilométeres körzetében található vízkészletet?
6. Ki ellenőrzi a beszállított hulladék mennyiségét és minőségét?
7. A cég területén nem található szemétdaráló, beton- és téglatorőgép, kompaktorgép se emberi erőforrás, aki a hulladékot esetleg válogatná.
8. A telepre beérkező hulladékot nem az 059/2-n deponálják, darálják, újrahasznosítják, hanem a beérkező teherautók rögtön az 059/1-re (a rekultiválandó területre) viszik, és egyenesen oda borítják bármiféle válogatás és feldolgozás nélkül. Tehát nincs kivonva a hulladékkörből az oda szállított szemét nagyon nagy része.











Kérem Önöket, hogy a fentiekben leírtakat azonnali hatállyal kivizsgálni szíveskedjenek és szíveskedjenek az adataimat titkosan kezelni, nevemet és elérhetőségemet senkinek nem kiadni.

Zsámbék, 2021. 01. 24.

Köszönettel